

**Erledigt**

## **gleich mehrere Probleme Core i7-4770K - GA-Z87N-WIFI - HD4600**

**Beitrag von „teitz“ vom 18. Dezember 2013, 10:57**

meine Vermutung lag zunächst bei den Intel LAN Treibern von MultiBeast. Also habe ich diese mal komplett runtergeschmissen und nur die Qualcomm Atheros mit dem entsprechenden LAN-Port ausprobiert. Leider mit dem selben Resultat.

In einem anderen Forum meinte jemand sämtliche Z87 sowie Z77 Mainboards haben mit Mavericks willkürliche Systemhänger. Kann das jemand bestätigen oder noch besser widerlegen? Vielen Dank.