

Erledigt

Hackintosh friert schlagartig ein & startet langsam -> wie das Problem analysieren?

Beitrag von „thomaso66“ vom 19. Dezember 2013, 23:48

[Runna-Zabel](#)

Überprüfe mal die Spannungen des Netzteils, geht via BIOS Healt Monitor oder so ähnlich....

Wenn Multimeter zur Hand schau dir die Spannung der CMOS Batterie an.

[svenmac](#)

Probier mal diese [DSDT-h87d3h-mod.zip](#) aus.