

**Erledigt**

## **OSX Mavericks - Hackintosh schaltet nach Herunterfahren nicht aus**

**Beitrag von „nobody“ vom 22. Dezember 2013, 22:49**

[wona111](#),

Moment....

Du hast den PC an einer Master/Slave Steckdosenleiste? Und der PC ist der Master, der die anderen Dosen in der Leiste mitabschaltet?

Würde ich schonmal garnicht machen. Wenn die Leiste nicht ein Hochwertiges Modell mit allen denkbaren Schutzschaltungen ist, (die fangen so bei 70 Euro an) dann produzieren die gerne mal Überspannungen, die deine Kiste schnell ins Jenseits befördern.

Glaube es oder auch nicht, aber mir hat sowas schon mal 300 Euro gekostet.