

Erledigt

Sound probleme - ACL892

Beitrag von „nicolashh“ vom 28. Dezember 2013, 01:39

Audio läuft ohne Probleme unter Windows, ich kann selbst SPDIF über die Terratec Box durchschieben. Keine abgehackten Töne, kein Robotormikrofon.

Im BIOS ist der Audiocontroller auf "Auto" eingestellt.
BIOS-Version ist F5(aktuellste)

Edit: Vielleicht wirds Zeit für ein neues Board