

**Erledigt**

## **Trotz SSD sehr lange Ladezeit beim Hochfahren**

**Beitrag von „pascal20997“ vom 28. Dezember 2013, 15:18**

Ja, die Trimunterstützung war deaktiviert und ist nun aktiviert.

An der Bootzeit hat sich leider nichts verändert. Da das System sonst aber wirklich super schnell und ohne irgendwelche Abstürze funktioniert, kann ich einen langen Boot bis es vielleicht Ozmosis für mein Mainboard gibt verkraften.

