

Erledigt

IBM T60 Lion Hilfe beim Feintuning

Beitrag von „thommel“ vom 29. Dezember 2013, 19:23

Hallo Freunde,

habe mich nun an mein Thinkpad T60 gewagt, das BIOS geflasht, eine andere W-Lan Karte eingebaut und nach der Anleitung von Griven Lion 10.7.3 installiert.

Die Installation klappte recht gut W-Lan und Bluetooth funktionieren ohne Probleme.







Die Grafikkarte eine Mobile Radeon X1400 wird auch unterstützt nachdem ich in die Info.plist des ATIRadeonX1000.kext die ID der Karte unter <key>IOPCIMatch</key> eingetragen habe.

```

</dict>
<key>IOClass</key>
<string>ATIRadeonX1000</string>
<key>IODVDBundleName</key>
<string>ATIRadeonX1000VADriver</string>
<key>IOMatchCategory</key>
<string>IOAccelerator</string>
<key>IOPCIMatch</key>
<string>0x71871002 0x72101002 0x71491002 0x71461002 0x71421002
0x71091002 0x71C51002 0x71C01002 0x72401002 0x72491002 0x72911002 0x71451002</string>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOPCIDevice</string>
<key>IOSourceVersion</key>
<string>7.0.52</string>
<key>IOVARendererID</key>
<integer>16908288</integer>
<key>sensor-properties</key>
<array>
  <dict>

```





Die 3D Unterstützung der Karte ist aktiviert, dennoch gibt es ein Problem. Wenn ich mit der Maus ein Fenster verschiebe gibt es an der Stelle wo der Mauscursor war einen kleinen Grafikfehler. Dieser Fehler bleibt auch bestehen wenn ich den Cursor von verschobenen Fenster weg bewege. Durch diese wirklich kleinen Beschädigungen kann ich die Farbe des Desktopbildes sehen.

In diesem Beitrag http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/IBM_Thinkpad_T60_CTO2008_mit_ATI_Radeon_Mobility_1300er_Serie hat Griven auch noch mit einem Hexeditor Einträge in der ATIRadeonX1000.kext ersetzt.



Was müsste ich suchen und ersetzen lassen um meine Grafikkarte einzutragen?

mit freundlichen Grüßen

thommel