

# HP Photosmart C7280

**Beitrag von „blueice\_haller“ vom 9. Oktober 2011, 07:42**

Hallo,  
ich möchte unter 10.6.8 meinen HP Drucker Photosmart C7280 installieren.  
Wenn ich den Drucker über USB anschließe erkennt ihn der "HP Konfigurationsassistent".  
Wenn ich ihn über Netzwerk anschließe erkennt er ihn nicht.

Vielen Dank

---

**Beitrag von „blueice\_haller“ vom 9. Oktober 2011, 11:04**

Ich habe folgendes gemacht:  
HP Deinstallationsprogramm mit Steuerung+Alt+Apfel deinstalliert.  
Das Verzeichnis /Library/Printers/hp/ gelöscht.

Neustart.

Papierkorb geleert.  
HP\_Installer\_Photosmart\_Full\_Group01\_10.3.dmg und HewlettPackardPrinterDrivers2.7.2.dmg installiert.

- HP Utility zeigt den Status des Druckers an
- HP Scan öffnet den Dialog "HP Scangerät auswählen" und "0 Geräte gefunden" -> Mein Ziel
- HP Mitteilungsdienst zeigt kein Gerät an
- HP Konfigurationsassistent: Fortfahren, [X] Mein Gerät ist nicht aufgeführt, Fortfahren, Photosmart C7200 series auswählen, Fortfahren, Anschluss über (X) Netzwerk, Fortfahren, "Wenn Ihr Gerätemodell nicht aufgeführt ist, wird es von diesem Installationsprogramm nicht unterstützt. [...]"

Auf <http://support.apple.com/kb/HT3669#HP> steht:

- HP Photosmart C7200 Series \* ; 4.3.0 ; Print ; Scan
  - HP Photosmart C7200 Series - Fax \* ; 5.0.1 ; Fax
- 

### **Beitrag von „Gelöscht“ vom 9. Oktober 2011, 12:29**

Das mit dem Drucker über die Fritzbox ist auch nur eine Notlösung....

Das habe ich auch schon zu anfang von SnowLeo wieder verworfen, denn viele Funktionen lassen sich nicht mehr auf den Drucker ausführen. z.B. Tintenstand, Druckkopfreinigung usw.

---

### **Beitrag von „Gelöscht“ vom 9. Oktober 2011, 13:11**

Doch, insofern hat man was davon, dass man weiss, dass es nicht die Ultimative Lösung ist.

Die gibt es ja leider nicht, da HP die einzige Firma ist, die offiziell Apple untertützt, aber es noch immer nicht geschafft hat 64bit-Teiber zu schreiben. Das bedeutet das aus für viele Geräte unter LION. So kann man es auch machen, wenn man früher sehr gute Geräte produziert hat, die einfach zu lange haben und sich die Leute mal was neues kaufen sollen.

---

### **Beitrag von „tartaros84“ vom 9. Oktober 2011, 13:31**

HP offiziell?

Und was ist mit den anderen? Mein Brother funktioniert wunderbar... einsschalten Treiber wurde installiert und geht...

---

## **Beitrag von „Gelöscht“ vom 9. Oktober 2011, 14:08**

Ja, die Brother-Treiber und andere auch kommen auch von Apple!

Sei doch zufrieden wenn es funktioniert.

---

## **Beitrag von „blueice\_haller“ vom 9. Oktober 2011, 15:39**

Ich hab zwei Fritz Boxen (7170 & 6360). Ich brauche die Scan Funktion inkl. OCR.

Würde es was bringen den Rechner mit arch=i386 im 32Bit Modus zu starten?  
Kann ich den Drucker nicht irgendwie in eine Konfigurationsdatei eintragen?

Oder komplett neu aufsetzen mit vorhandener "MacOSX 10.6 Retail 10A432"?  
10.5.8 läuft nicht wegen Radeon HD 4670. 10.7 weiß ich noch nicht.

Apropos 64Bit: Unter XP x64 gibt es kein Solution Center und scannen geht über den Microsoft Scanner Wizard.

---

## **Beitrag von „Gelöscht“ vom 9. Oktober 2011, 15:49**

Das Scannerproblem lässt sich einfach lösen, habe ich auch so mit meinen HP-Scanner gelöst.  
VewScan ... link: <http://www.hamrick.com/>

leider allerdings nicht kostenlos, aber nahezu alle Scanner laufen unter Lion!