

Erledigt Warnung an alle Besitzer eines Asrock Z77 Extreme4

Beitrag von „Rainer“ vom 23. November 2013, 00:05

Hello ihr Lieben,

Da ich gerne das aktuellste Bios auf der Hauptplatine haben möchte (ist wohl ne Macke meinerseits), habe ich am Sonntag auf osx86.net die neue Version 2.90 geladen und installiert. War zu faul zum selber Modden (die Rache für diese Faulheit kam umgehend).

Das Problem ist das diese Version ein nicht funktionierender Fake ist. Ergo KP beim Start wegen dem nicht integrierten Powermanagement-Fix. Also bleibt alle lieber bei den Versionen 2.70 und 2.80 .

PS: Mittlerweile gibt es eine funktionierende Version auf der besagten Seite.