

Erledigt

## Installationsprobleme Gigabyte GA-EX58-UD5

Beitrag von „thommel“ vom 15. Oktober 2013, 10:09

Hallo Hakinthosexperten,

habe mit Unibeast 2.2.1 und der Mounten Lion App gekauft im App Store einen Stick nach Eurer Anleitung erstellt. Das Booten vom Stick geht bis zu einer Fehlermeldung "missing bluetooth cotroller transport".

```
FireWire (OHCI) TI ID 8024 PCI now active, GUID 001a06400000241d; max speed s400.
USMISC Identifier (non-unique): 0x00000000 0x6564 0x1000 0x100_2
Got boot device = IOService:/AppleACPPlatformExpert/PCI000/AppleACPI/USB@1D,7/AppleUSBHC1/Mass Storage Device@d100000/IOU
SBInterface00/IOUSBMassStorageClass/IOCSIPeripheralDeviceNub/IOCSIPeripheralDeviceType00/IOBlockStorag
BSD root: disks1, major 1, minor 3
Kernel is LP64
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** launchd
[1] has started up. ***
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** Verbose
boot, will log to /dev/console. ***
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** Shutdow
n logging is enabled. ***
Creating RAM Disk for /Volumes
Initialized /dev/rdisk2 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /var/tmp
Initialized /dev/rdisk3 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /var/run
Initialized /dev/rdisk4 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /System/Installation
Initialized /dev/rdisk5 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /var/db
Initialized /dev/rdisk6 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /var/folders
Initialized /dev/rdisk7 as a 6 MB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /var/root/Library
Initialized /dev/rdisk8 as a 2 MB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /Library/ColorSync/Profiles/Displays
Initialized /dev/rdisk9 as a 1024 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /Library/Preferences
Initialized /dev/rdisk10 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /Library/Preferences/SystemConfiguration
Initialized /dev/rdisk11 as a 512 KB HFS Plus volume
Creating RAM Disk for /Library/Keychains
Initialized /dev/rdisk12 as a 1024 KB HFS Plus volume
using 64-bit bootcache playlist
BootCacheControl: Unable to open /var/db/BootCache.playlist: 2 No such file or directory
NTFS driver 3.10 (Flags: R/W).
NTFS volume name Volume, version 3.1.
Previous Shutdown Cause: 5
SMC::smcInitHelper ERROR: MMIO regMap == NULL - fall back to old SMC mode
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
DSMOS has arrived
[IOBluetoothHC1Controller][start] -- completed
com_lnx2aac_RealtekRTL81xx: Ethernet address 00:24:1d:16:8c:7c
com_lnx2aac_RealtekRTL81xx: Ethernet address 00:24:1d:16:8c:bd
**** [IOBluetoothHC1Controller][SearchForTransportEventTimeoutHandler] -- Missing Bluetooth Controller Transport!
```

Devices	Ven ID	Vendor	Dev ID	Device	Class	Subclass
8086	8086	Intel Corporation	3a4a	82801JJ (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	3a48	82801JJ (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	3a42	82801JJ (ICH10 Family) PCI Express Port 2	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	3a40	82801JJ (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	3a3e	82801JJ (ICH10 Family) HD Audio Controller	Multimedia controller	Audio device
8086	8086	Intel Corporation	3a3c	82801JJ (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a3a	82801JJ (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a39	82801JJ (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a38	82801JJ (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a37	82801JJ (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a36	82801JJ (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a35	82801JJ (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a34	82801JJ (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1	Serial bus controller	USB Controller
8086	8086	Intel Corporation	3a30	82801JJ (ICH10 Family) SMBus Controller	Serial bus controller	SMBus
8086	8086	Intel Corporation	3a26	82801JJ (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2	Mass storage controller	IDE interface
8086	8086	Intel Corporation	3a22	82801JJ (ICH10 Family) SATA AHCI Controller	Mass storage controller	SATA controller
8086	8086	Intel Corporation	3a20	82801JJ (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1	Mass storage controller	IDE interface
8086	8086	Intel Corporation	3a16	82801JR (ICH10R) LPC Interface Controller	Bridge	ISA bridge
8086	8086	Intel Corporation	342f	5520/5500/X58 Trusted Execution Technology Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	342f	5520/5500/X58 Trusted Execution Technology Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	342e	5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	342e	5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	342d	5520/5500/X58 I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	342d	5520/5500/X58 I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3428	5520/5500 Routing & Protocol Layer Register Part 1	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3428	5520/5500 Routing & Protocol Layer Register Part 1	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3427	5520/5500 Physical and Link Layer Registers Port 1	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3427	5520/5500 Physical and Link Layer Registers Port 1	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3426	5520/5500/X58 Routing and Protocol Layer Registers Port 0	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3426	5520/5500/X58 Routing and Protocol Layer Registers Port 0	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3425	5520/5500/X58 Physical and Link Layer Registers Port 0	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3425	5520/5500/X58 Physical and Link Layer Registers Port 0	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3423	5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3423	5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3422	5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	3422	5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers	Generic system peripheral	PIC
8086	8086	Intel Corporation	340e	5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	340e	5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	3400	5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3	Bridge	PCI bridge
8086	8086	Intel Corporation	3405	5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port	Bridge	Host bridge
8086	8086	Intel Corporation	3405	5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port	Bridge	Host bridge
8086	8086	Intel Corporation	244e	82801 PCI Bridge	Bridge	PCI bridge
197d	197d	Micro Technology Corp.	2363	JME32/JMB35 Serial ATA Controller	Mass storage controller	IDE interface
1103	1103	HighPoint Technologies, Inc.	3521	Unknown device	Mass storage controller	RAID bus controller
10ec	10ec	Realtek Semiconductor Co., Ltd.	8168	RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller	Network controller	Ethernet controller
10ec	10ec	Realtek Semiconductor Co., Ltd.	8168	RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller	Network controller	Ethernet controller
10de	10de	NVIDIA Corporation	1189	Unknown device	Display controller	VGA compatible controller
104c	104c	Texas Instruments	8024	TS843AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)	Serial bus controller	FireWire (IEEE 1394)
1002	1002	ATI Technologies Inc	aa58	Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]	Multimedia controller	Audio device
1002	1002	ATI Technologies Inc	aa58	Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]	Multimedia controller	Audio device
1002	1002	ATI Technologies Inc	68be	Juniper [Radeon HD 5750 Series]	Display controller	VGA compatible controller
1002	1002	ATI Technologies Inc	68be	Juniper [Radeon HD 5750 Series]	Display controller	VGA compatible controller

```

Motherboard:
CPU Typ          QuadCore Intel Core i7 920, 2800 Mhz (21 x 133)
Motherboard Name Gigabyte GA-EX58-UD5 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Arbeitsspeicher 12288 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905403-152.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Mushkin 998679 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Kingston 9905403-152.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Mushkin 998679 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Kingston 9905403-152.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM6: Mushkin 998679 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Typ        Award Modular (01/10/12)

Anzeige:
Grafikkarte     ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB)
Grafikkarte     ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB)
Grafikkarte     ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB)
3D-Beschleuniger ATI EG Juniper LE
Monitor         PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (29055069)

Multimedia:
Soundkarte      High Definition Audio-Controller [1002-AA58] [NoDB]
Soundkarte      Realtek ALC889A @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

Datenträger:
IDE Controller  Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
IDE Controller  Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller AC96JUWV IDE Controller
Festplatte     INTEL SSDSA2M160G2GC ATA Device (149 GB, IDE)
Optisches Laufwerk ATAPI iHAS524 D ATA Device
Optisches Laufwerk WLVQI OLQRGTI7SH6 SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS)      149.0 GB (90.5 GB frei)
Speicherkapazität 149.0 GB (90.5 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur       Standardtastatur (PS/2)
Maus           PS/2-kompatible Maus

Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.178.47
Primäre MAC-Adresse 00-24-1D-16-8C-BD
Netzwerkkarte     Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.178.47)
Netzwerkkarte     Realtek PCIe GBE Family Controller

```

vielleicht habt Ihr ein paar Tipps für mich.

Mit freundlichem Gruß

Thomas

---

## Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. Oktober 2013, 10:28

Schalte zunächst mal die Hardwarevirtualisierung der CPU aus und versuche den Bootflag  
 dart=0

Das Problem wenn er bei Bluetooth hängen bleibt ist meisst nicht Bluetooth, sondern dass was  
 er danach tun will.

---

**Beitrag von „thommel“ vom 15. Oktober 2013, 11:17**

Hallo Dr. Ukeman

vielen dank für die schnelle Antwort. Habe die Hardwarevirtualisierung der CPU ausgeschaltet und den Bootflag dart=0 eingegeben. Leider bleibt der Bootstick unverändert an der Position Missing Bluetooth Controller hängen.

mfG

Thomas

---

**Beitrag von „toemchen“ vom 15. Oktober 2013, 11:27**

In die Installation kommst du mit -x (Savemode).  
Deine Graka brauch wahrscheinlich nach der Installation noch ein paar angepasste Kexte.  
Also mit -v -x ins Installationsverzeichnis booten und erstmal installieren

---

**Beitrag von „thommel“ vom 15. Oktober 2013, 11:52**

Hallo Thoemchen,

habe -v -x dart=0 eingegeben bleibt jedoch mit der selben Fehlermeldung hängen.

mfG

Thomas

---

## Beitrag von „TuRock“ vom 15. Oktober 2013, 16:27

Trage bitte die [Hardware](#) so genau wie möglich in deine Signatur ein, Danke!

Was für Grafikkarte ist das?

Du solltest es mal mit BootFlag :

-x -v GraphicsEnabler=Yes PCIRootUID=0 oder 1

Oder

-x -v GraphicsEnabler=No PCIRootUID=0 oder 1

Versuchen ...

PS: wie sind deine [BIOS Einstellungen](#), paar Fotos wären hilfreich!

Edit: es wäre viel einfacher wenn du ein Stick mit MyHack erstellst und Extra Ordner auf dem Stick ersetzt !

Beim installieren wirst du gefragt ob AppleTyMCEDriver.kext entfernt werden soll, du bestätigst das mit OK ! ( ist wichtig für MacPro 5,1 )

( [Extra Ordner GA-EX58-UD5](#) )

Edit:1:

für die Grafikkarte HD5750 musst du wahrscheinlich selber hand anlegen :

DeviceID in **ATI5000Controller.kext** eintragen : ( DeviceID von deine Karte wird als letztes eingetragen )

**0x68be1002**

Code

1. <key>IOPCIMatch</key>
2. <string>0x68981002 0x68991002 0x68E01002 0x68E11002 0x68D81002 0x68C01002  
0x68C11002 0x68D91002 0x68B81002 0x68B01002 0x68B11002 0x68A01002  
0x68A11002 0x68be1002 </string>

DeviceID in **AMDRadeonAccelerator.kext** eintragen : (DeviceID von deine Karte großgeschrieben und wird als letztes eingetragen )

**0x68BE1002**

Code

1. <key>AMDJuniperGraphicsAccelerator</key>
2. ...
3. <key>IOPCIMatch</key>
4. <string>0x68B81002 0x68B01002 0x68A01002 0x68A11002 0x68BE1002</string>

AtiConfig und GraphicsEnabler in **org.chameleon.Boot.plist** eintragen :

Code

1. <key>AtiConfig</key>
2. <string>Vervet</string>
3. <key>PciRoot</key>
4. <string>1</string>
5. <key>GraphicsEnabler</key>
6. <string>Yes</string>

---

**Beitrag von „thommel“ vom 15. Oktober 2013, 19:04**

Hallo Turok

bin gerade an der Arbeit, zweite Schicht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe soll ich Dateien auf dem Bootstick editieren. Werde ich heute Abend probieren und mich wieder melden. Vielen Dank.

Thomas

Gesendet mobil mit Tapataalk 2

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 15. Oktober 2013, 19:06**

Ich würde zu erst nur die DSDT.aml Datei in Extra Ordner kopieren und versuchen zu installieren !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 16. Oktober 2013, 01:35**

Hallo TuRock,

hier erst mal die Screenshoots vom BIOS

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software  
Miscellaneous Settings

Isochronous Support	[Enabled]
Virtualization Technology	[Disabled]

Item Help

Menu Level >>


↑↓←→:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help  
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults




CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software  
 Integrated Peripherals

		Item Help
ICH SATA Control Mode	[AHCI]	
SATA Port0-3 Native Mode	[Disabled]	
USB Controllers	[Enabled]	Menu Level ▶
USB Keyboard Function	[Enabled]	
USB Mouse Function	[Disabled]	Choose SATA mode
USB Storage Function	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	[IDE]
Onboard H/W 1394	[Enabled]	Enable SATA as IDE Function
Onboard H/W LAN1	[Enabled]	
Onboard H/W LAN2	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	[RAID]
▶ SMART LAN1	[Press Enter]	Enable SATA as RAID Function
▶ SMART LAN2	[Press Enter]	
Onboard LAN1 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard LAN2 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard SATA/IDE Device	[Enabled]	[AHCI]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode	[IDE]	Enable SATA as AHCI Function
▶ Smart Backup	[Press Enter]	

↑↓→←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help  
 F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults



habe dann den Stik mit Myhack erstellt und die Datei DSDT.aml in Extra Ordner kopiert



mit dem Stick habe ich dann die Installation versucht aber leider ohne Erfolg. Nach 15 Minuten habe ich abgebrochen.

Kann man bei MyHack auch -v eingeben um den Bootvorgang zu verfolgen?

mfG

Thomas

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. Oktober 2013, 01:41**

Bei MyHack kannst du genau wie bei anderen Bootloader auch die Boot flags angeben.

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 16. Oktober 2013, 05:03**

Hier hat es auch einer mit dem Board versucht, allerdings Snow Leopard aber vielleicht erkennt man damit ja auch den Fehler: <http://hackintosh-forum.de/ind...&threadID=5085&highlight=>

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 16. Oktober 2013, 22:52**

wenn du das mit DSDT versuchst boote mal mit

Code

1. -v -x
-

## **Beitrag von „thommel“ vom 16. Oktober 2013, 23:43**

Hallo TuRock,

bin Anfänger welche Taste muss ich drücken um erst mal in's Terminal zu kommen um -v und -x einzugeben?

mfG  
Thomas

---

## **Beitrag von „DoeJohn“ vom 16. Oktober 2013, 23:55**

Wenn das Menü erscheint, einfach die Leertaste drücken!

---

## **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 09:16**


Hallo,

erst mal allen vielen Dank für die Unterstützung, die Installation läuft. Habe -x -v GraphicsEnabler=Yes PCIRootUID=0 eingegeben. Allerdings habe ich das Yes vergessen, hat aber trotzdem geklappt. Es ist nun schon spät kann ich nach der Installation einfach abschalten und heute Abend weiter machen? Komme doch mit dem Stick sicher wieder rein. Vielen Dank noch mal werde sicher noch mal Euren Rat brauchen bei der weiteren Einrichtung.

Thomas

Hallo,

leider hat es nun doch nicht geklappt. Am Ende der Installation ist der Bildschirm eingefroren und ich musste mit Reset abbrechen. Auch der Versuch nochmal vom Bootstick zu booten ist gescheitert. Kann es sein das der beim Reset beschädigt wurde? Habe dann die Festplatte abgestöpselt um zu sehen was installiert wurde.Habe einen Screenshot gemacht.



Es sind ja Dateien vorhanden doch wie nun weiter? Ist da noch nachträglich was zu machen oder soll ich neu formatieren?

Thomas

---

### Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 17. Oktober 2013, 10:02

Wenn der Setup eingefroren ist würde ich neu formatieren.  
Erstell den Stick am besten auch nochmal neu wenn er jetzt schon nicht mehr davon bootet.

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 10:37**

Hallo,

danke erst mal für die schnelle Antwort. Ist es denn möglich die Kextdateien für meine Grafikkarte in MyHack mit einzubinden?

Wenn ja wie genau geht das, und wo finde ich die Dateien ATI5000Controller.kext und AMDRadeonAccelerator.kext?

Thomas

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 17. Oktober 2013, 10:42**

Auf dem Stick sollte es einen System/Library/Extensions Ordner geben (evtl versteckt) darin würde ich sie suchen.

Nach dem Ersetzen aber nicht vergessen die Rechte zu reparieren.

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 12:31**

Hallo,

die Datei **ATI5000Controller.kext** habe ich nach den Vorgaben von TuRock editiert. **Habe aber keine** AMDRadeonAccelerator.kext finden können.

Thomas

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. Oktober 2013, 14:30**

Die Kext sollte aber in S/L/E zu finden sein.

edit: ich nehme es zurück, habe gerade mal geschaut in der Base.dmg ist die Kext nicht. Es geht ja hier nicht um ein laufendes System.

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 16:10**

Hallo,

wo bekomme ich den fehlenden Kext? Kann ich ihn dann einfach in's Verzeichnis kopieren?

Thomas

Gesendet mit Tapatak 2

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 17. Oktober 2013, 16:17**

Sicher das du ML 10.8.5 installiert hast ?

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 16:30**

Hallo TuRock,

habe mir vor ein paar Tagen die App im Appelstore gekauft.

Thomas

mobil mit Tabatalk 2

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 17. Oktober 2013, 16:51**

Installiere mal die hier s.Anhang ( ist schon editiert ), sicher das du die ATI5000Controller.kext bearbeitet hast ?

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 17:10**

Hallo TuRock,

bin auf Arbeit, kann erst heute Abend probieren. Habe die 5000'er kext bearbeitet und die ID an letzter Stelle eingefügt. Gestern beim Installationsversuch war die Datei noch nicht geändert. Vielen Dank werde die Datei laden und mich melden.

Thomas

mobil mit Tabatalk 2

---

### **Beitrag von „osx86-neuling“ vom 17. Oktober 2013, 18:14**



Genau diese Fehlermeldung hatte ich gestern nach der Installation von 10.9.

Ich musste dann FakeSMC.kext und NullCPUPowerManagement.kext in System -> Library -> Extensions reinkopieren. Kann es vielleicht sein das man diese Dateien auch auf den Installationsstick in den richtigen Ordner kopieren muss?

Bitte nicht machen bevor das jemand bestätigt hat, es ist nur eine Idee die vielleicht weiterhelfen könnte.

Weil ich mir nicht sicher bin.

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 17. Oktober 2013, 23:58**

Hallo,

die Installation hat ohne Probleme und Fehlermeldungen geklappt. Wie kann ich nun dem Bootlader installieren. Habe den Bootstick stecken lassen dann komme ich aber wieder ins Installationsmenü.

Thomas

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2013, 00:28**

Wenn du im Bootmenü vom Stick bist, mußt du mit den Pfeiltasten die installierte Systempartition zum booten auswählen! Wenn du Mac OS X eingerichtet hast, mußt du den Bootloader und die Kexte mit MultiBeast installieren!

Installiere mit Multibeast folgendes: "ElliottForceLegacyRTC, EvOreboot, FakeSMC ohne Plugins, NullCPUPowermanagement, Mac Pro 3,1"!

Du kannst auch noch Chimera als Bootloader ankreuzen, du kannst aber auch Chameleon (zu finden hier im Downloadbereich) installieren!

Sonst erstmal gar nichts anhaken. Du kannst im Nachhinein noch Treiber (Kexte) installieren, auch mit Multibeast!


Evtl. vor dem Neustart, wenn schon vorhanden, in den Extra-Ordner die "org.Chameleon.boot.plist" vom Installationsstick kopieren. Dann neu booten!

---


## Beitrag von „thommel“ vom 18. Oktober 2013, 02:06

Hallo,

allen Beteiligten noch einmal vielen Dank. Es hat nun geklappt.



nach der ersten Freude gleich eine Fehlermeldung



leider geht das Netzwerk nicht um mir einige benötigte Dateien herunterzuladen.

Wie kriege ich nun MultiBeast auf den Rechner denn mein zweiter USB Stick wird nicht angezeigt, oder muss er erst im Appleformat formatiert werden? Könnte ich die nötigen Dateien auf den Bootstick kopieren denn der wird auf dem Desktop angezeigt?

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 18. Oktober 2013, 09:25**

MyHack.kext aus S/L/E Ordner löschen und zugriffsrechte reparieren !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 18. Oktober 2013, 10:35**

Hallo,

soll ich das interne Programm zum reparieren der Rechte verwenden oder ist Kext Wizard besser geeignet? Kann ich nachträglich ohne Neuinstallation die CPU gegen eine i7-970 tauschen? Bei Windows 7 hat das ohne Probleme geklappt.

Thomas

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2013, 10:47**

Das interne Programm kann es genauso gut wie Kext Wizard!

Bei der CPU bin ich mir nicht sicher. Laufen wird der Hacki damit, aber ob er die CPU (6-Kerne) richtig erkennt, das weiß ich nicht! Du darfst auch nie Mac OS X mit Windows vergleichen. Mac OS X braucht im normalen Leben (kein Hacki) nur die [Hardware](#) erkennen, die sich in einem real-Mac befindet. Windows hingegen muß mit fast der ganzen Hardwarebandbreite klarkommen. Für Windows werden auch immer für die betreffende [Hardware](#) Treiber mitgeliefert oder sie sind in Windows schon enthalten!

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 18. Oktober 2013, 22:12**

Hallo,

das Netzwerk habe ich am laufen, habe aber Probleme mit der Anzeige der Apple Webseite. Andere Seiten werden ordentlich dargestellt nur bei Apple flimmert der Browser. Habe dann die aktuelle Version von Adobe Flash Player installiert was jedoch keine Abhilfe schafft.

Als nächstes funktioniert der Bootlader meist nur nach einem Reset das heißt bei jedem zweiten mal. Habe mit MultiBeast Chimera 2.2.1 installiert.

Meine Soundkarte wird auch nicht erkannt. Habe eine Realtek ALC 889A Intel 8280 1JB ICH10 ausgelesen mit Everest. Welchen Kext müsste ich denn installieren?

Gibt es in MultiBeast einmal ALC 889 With DSDT und ALC 889 Without DSDT.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 18. Oktober 2013, 22:45**

Hast du die DSDT.aml Datei in Extra Ordner Kopiert ?  
Was ist bei dir in org.chameleon.boot.plist alles eingetragen ?

Für Audio kannst du die AppleHDA+HDAEnabler1.kext von mir installieren s.Anhang !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 18. Oktober 2013, 23:10**

Hallo TuRock,

Die DSDT.aml Datei ist nur im Extraordner des Bootsticks.

Die org.chameleon.boot.plist habe ich vom Bootstick in den Extraordner auf dem Rechner kopiert.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>AtiConfig</key>
  <string>Vervet</string>
  <key>PciRoot</key>
  <string>1</string>
  <key>GraphicsEnabler</key>
  <string>Yes</string>
  <key>Graphics Mode</key>
  <string>1024x768x32</string>
  <key>GraphicsEnabler</key>
  <string>Yes</string>
  <key>Kernel</key>
  <string>mach_kernel</string>
  <key>Kernel Flags</key>
  <string></string>
  <key>Timeout</key>
  <string>5</string>
  <key>UseKernelCache</key>
  <string>No</string>
</dict>
</plist>
```

wo muss ich die beiden Kext hinkopieren.

Thomas

---

### Beitrag von „TuRock“ vom 18. Oktober 2013, 23:18

Kopiere die DSDT.aml in Extra Ordner wo von du versuchst zu booten, also Festplatte !

und org.chameleon.boot.plist das hier eintragen : ( die Auflösung anpassen )

## XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>EthernetBuiltIn</key>
6. <string>Yes</string>
7. <key>Graphics Mode</key>
8. <string>1920x1080x32</string>
9. <key>GraphicsEnabler</key>
10. <string>Yes</string>
11. <key>Kernel</key>
12. <string>mach\_kernel</string>
13. <key>Kernel Flags</key>
14. <string></string>
15. <key>Timeout</key>
16. <string>1</string>
17. </dict>
18. </plist>

Alles anzeigen

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 18. Oktober 2013, 23:24**

Hallo TuRock,

alle anderen Einträge aus der org.chameleon.boot.plist löschen?

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 18. Oktober 2013, 23:26**

Ja..

und die kext Dateien mit [Kext Wizard](#) installieren, zugriffsrechte reparieren und cache neu aufbauen !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 00:05**

Hallo TuRock,

das Booten geht jetzt sehr schnell nur die Tastatur geht nicht mehr um das Passwort einzugeben.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 00:11**

Liegt wahrscheinlich wieder an Grafikkarte, was passiert wenn du mit GraphicsEnabler=No versuchst zu booten !

Hast du die zwei kext Dateien für Grafik editiert !?

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 00:21**

Hallo TuRock,

die Kext habe ich mit dem Kext Wizard installiert zugriffsrechte repariert und cache neu aufgebaut, nur die org.chameleon.boot.plist habe editiert.



Ich komme nicht mehr ins Bootmenü weil die Tastatur da schon nicht mehr anspricht.  
Die Tastatur ist in Ordnung habe eben die Windowsplatte angestöpselt da geht die Anmeldung.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 00:31**

Kannst du mal mit -v booten und ein Foto davon machen ?

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 00:39**

Hallo TuRock,

ich probiere es noch mal aber bisher hat die Tastatur nicht mehr reagiert so das ich erst gar nicht -v oder -x eingeben kann.

Mir ist nur aufgefallen das sobald der Bootlader startet ständig die Num Lock LED leuchtet.

Edit: konnte jetz -v eingeben ist bis zum Startbildschirm durchgelaufen, also kein Fehler von dem ich ein Foto machen kann.

Nun leuchtet wieder Num Lock und es geht nicht weiter.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 00:43**

Im Bios USB Legacy auf enabled, xHCI auf disabled einstellen und versuchen !

Edit: eigentlich solltest du über dein Stick immer noch booten können ..

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 01:03**

Hallo Turock,

habe jetzt das System mit dem Bootstick und -v -x gestartet. Audio geht nicht. Vielleicht liegt es auch daran das ich schon 2 Audio Kext mit Multi Beast installiert habe muss ich die löschen? Die Einstellungen im BIOS habe ich nicht finden können.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 01:06**

Welche kette genau hast du versucht zu installieren ?

AppleHDA.kext , HDAEnabler1.kext oder HDAEnabler.kext und VoodooHDA.kext aus S/L/E Ordner löschen und zugriffsrechte reparieren !

Hast du jetzt DSDT.aml in Extra Ordner ?

Edit: installiere die AppleHDA.kext s.Anhang, dafür ist aber DSDT nötig !

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 01:14**

habe mit MultiBeast unter Wihhout DSDT Kext ALC 889 und 3 Port Audio Enabler installiert.  
Die DSDT.aml ist im Extra Ordner.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 01:16**

leider ist das nicht die gleiche, du hast ALC889a und nicht ALC889, versuch die aus Post 46 !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 01:28**

Soll ich jetzt erst den AppleHDA.kext , HDAEnabler1.kext löschen ?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 01:30**

post 46 steht alles..

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 01:47**

noch eine Frage, bisher installierte ich die Kext und die DSDT.aml im Extra Ordner oder sollen die Kext und die DSDT.aml in den S/L/E Ordner?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 01:50**

Genau, DSDT gehört in Extra Ordner und die kext Dateien in S/L/E Ordner !

---

## **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 13:45**

Hallo TuRock,

muss mich noch mal bei Dir bedanken und Dir sagen das ich Deine Nervenstärke bewundere mit der Du Dich mit Anfängern wie ich herumplagst.  
Ich probiere es noch mal und dann ist schluss bis heute Abend.

Edit: Hallo,

Bootloader läuft mit -v ohne Fehler bis zum Startbildschirm, kann mich aber nicht einloggen  
Num Lock leuchtet.

Mit -v -x geht die Tastatur. Aber leider immer noch kein Sound nach der Installation des Kext  
und der DSDT.aml.

Im Kext Wizard gibt es noch die Option "Extra" - Zugriffsrechte reparieren und Neuerstellung  
des Mkexts. Muss ich das auch ausführen nach Änderungen im Extra Ordner?

Habe noch ein Bild vom Extra Ordner habe da sicher was falsch gemacht.

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
Benutzer	Gestern 02:57	--	Ordner
Extra	Heute 01:40	--	Ordner
DSDT.aml	Heute 01:08	17 KB	Dokument
Extensions	Gestern 23:52	--	Ordner
AppleACPIPS2Nub.kext	10.08.2011 03:56	78 KB	Kernel...erung
AppleHDA.kext	Gestern 23:52	2,3 MB	Kernel...erung
ApplePS2Controller.kext	10.08.2011 03:56	419 KB	Kernel...erung
FakeSMC.kext	02.05.2012 23:55	166 KB	Kernel...erung
HDAEnabler1.kext	Gestern 23:52	106 KB	Kernel...erung
Ispcidrv.kext	19.08.2009 06:07	143 KB	Kernel...erung
NullCPUPowerManagement.kext	22.08.2009 06:40	110 KB	Kernel...erung
Patched_10.7_AppleRTC.kext	08.08.2011 00:01	139 KB	Kernel...erung
modules	27.09.2013 16:53	--	Ordner
org.chameleon.Boot.plist	Gestern 23:55	484 Byte	Dokument
RemovedExtensions	Gestern 01:46	--	Ordner
Library	Gestern 19:54	--	Ordner
Programme	Gestern 01:46	--	Ordner
System	Gestern 01:40	--	Ordner
usr	18.07.2011 02:56	--	Ordner

Mit der Grafikkarte gibt es bei You Tube oder auch bei Safari Probleme anbei einen Film.

[http://thommelshome.de/Bilder/mac\\_inst/Film/MVI\\_1449.MOV](http://thommelshome.de/Bilder/mac_inst/Film/MVI_1449.MOV)

Thomas

---

## Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 14:30

1. dir fehlt noch smbios.plist im Extra Ordner ( installiere einfach mit Multibeast System Definition MacPro 3,1 )

2. das hier nochmals in org.chameleon.boot.plist eintragen :

Code

1. `<key>AtiConfig</key>`
2. `<string>Vervet</string>`
3. `<key>PciRoot</key>`
4. `<string>1</string>`

---

## Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 22:19

Hallo,

habe nun alles so gemacht, mit Multibeast System Definition MacPro 3,1 installiertm

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
Benutzer	Gestern 02:57	--	Ordner
Bildschirmfoto Extra Ordner.png	Heute 04:52	102 KB	PNG-...aphics)
Extra	Heute 16:56	--	Ordner
DSDT.aml	Heute 01:08	17 KB	Dokument
Extensions	Gestern 23:52	--	Ordner
modules	27.09.2013 16:53	--	Ordner
org.chameleon.Boot.plist	Heute 16:56	599 Byte	BBEdit...ument
RemovedExtensions	Gestern 01:46	--	Ordner
smbios.plist	Heute 16:52	468 Byte	BBEdit...ument
Library	Gestern 19:54	--	Ordner
Programme	Heute 18:06	--	Ordner
System	Gestern 01:40	--	Ordner
Library	Heute 06:43	--	Ordner
usr	18.07.2011 02:56	--	Ordner


und den Quellcode in die org.chameleon.boot.plist eintragen.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>EthernetBuiltIn</key>
  <string>Yes</string>
  <key>AtiConfig</key>
  <string>Vervet</string>
  <key>PciRoot</key>
  <string>1</string>
  <key>Graphics Mode</key>
  <string>1680x1050x32</string>
  <key>GraphicsEnabler</key>
  <string>Yes</string>
  <key>Kernel</key>
  <string>mach_kernel</string>
  <key>Kernel Flags</key>
  <string></string>
  <key>Timeout</key>
  <string>1</string></dict>
</plist>
```

Systembericht auch alles in Ordnung.




Systembericht Grafik, Grafikkarte erkannt.



Systembericht Audio, eine Intel High Definition Audio.





Zugriffsrechte repariert und Cash neu erstellt.

Als sich nach dem Neustart nichts geändert hatte habe ich in S/L/E in die AMD Radeon Accelerator.kext geschaut und da der Eintrag 0x68BE1002 fehlte habe ich ihn eingesetzt

```
<integer>0</integer>
<key>IOClass</key>
<string>AMDJuniperGraphicsAccelerator</string>
<key>IODVDBundleName</key>
<string>AMDRadeonVADriver</string>
<key>IOKitDebug</key>
<integer>0</integer>
<key>IOMatchCategory</key>
<string>IOAccelerator</string>
<key>IOPCIMatch</key>
<string>0x68B81002 0x68B01002 0x68B11002 0x68A01002 0x68A11002 0x68BE1002</st
<key>IOProbeScore</key>
<integer>200</integer>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOPCIDevice</string>
<key>IOSourceVersion</key>
<string>0.0.0.0</string>
<key>IOVARendererID</key>
<integer>16908288</integer>
<key>sensor-properties</key>
<array>
```

Da der Sound nicht geht habe ich den HDA Enabler1.kext noch mal probiert aber ohne Erfolg.

Thomas

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 22:38**

Also, bis auf Audio funktioniert alles, oder ?

Versuch mal die DSDT s.Anhang ! ( AppleHDA.kext Datei vom Stick wieder installieren )  
Sollte funktionieren !

Falls das nicht funktioniert versuch die AppleHDA von mir s.Anhang !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 19. Oktober 2013, 23:08**

Hallo TuRock,

Die Grafik spielt bei Videos z.b. You Tube oder auch im Coverflow von Safari und auch auf machen Internetseiten mit Videosequenzen verrückt siehe Video (53).  
Dachte schon es läge am Flash Player, ist aber aktuell. Andere Plugins habe ich gesucht aber keine für Safari gefunden. Vielleicht ist meine Grafikkarte doch nicht kompatibel es ist eine HIS ICE Q + Radeon HD 5750. Wenn ja muss doch eine andere rein. Will aber erst mal probieren den Sound zum laufen zu bringen.

Thomas

wie wäre es mit dieser

<http://www.ebay.de/itm/Grafikk...arten&hash=item51b334d3cb>

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 23:18**

Ich hab die Gleiche, was soll ich sagen ... 👍

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 00:12**

Hallo TuRock,

beide Varianten probiert, leider kein Ton. Beim Booten muss ich immer noch -x eingeben ansonsten geht die Tastatur nicht beim Login.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 00:35**

Installiere die AppleHDA aus Multibeast s.Bild !


[Hier](#) habe ich dir ein Paket für deinem Board, kann nicht schaden ... 😊

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 01:38**


Hallo TuRock,

ein kleiner Hoffnungsschimmer! Tastatur geht wieder beim Login. Habe folgendes Installiert:




danach hat sich auch kurz mal das Lautsprechersymbol in der Leiste gereg

Nun kann ich schon mal die Optioshäckchen setzen.



Auch im Systembericht hat sich was getan.



jetzt kann doch nicht mehr viel fehlen am Ton.

Thomas

Edit: und das Allerbeste die Grafikkarte geht jetzt ohne Probleme 👍

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 02:51**

Audio bekommen wir auch noch hin... 😊  
Installiere bitte mal die hier.. s.Anhang !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 03:19**

Hallo TuRock,

leider war's der auch nicht. Habe den vorherigen Kext wieder installiert, da blinkt das Symbol mal kurz auf, beim neuen Kext tat sich da nichts.  
Muss jetzt erst mal schlafen. Vielen Dank bis demnächst.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 03:28**

Hast du die Original AppleHDA.kext für ML 10.8.5 ?  
Leider habe ich die nicht, wenn du willst kannst du das selber versuchen zu patschen !

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 09:53**

Hallo TuRock,

wie kann ich die originale Kext Datei aus der Installationsapp extrahieren? Habe mir die App auf DVD gesichert.

Thomas



---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. Oktober 2013, 12:43**

Mit "Pacifist"! Mußt mal danach googeln. Läuft auch im Trial-Mode!

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 12:59**

[thommel](#)

du musst nicht unbedingt AppleHDA installieren, wenn das so nicht funktioniert installiere einfach VoodooHDA aus Multibeast !

( das haben auch schon viele mit deinem Board so gemacht, ALC889a ist nicht so einfach mit AppleHDA+ DSDT zum laufen zu bekommen )

Davor unbedingt die [AppleHDADisabler](#) installieren !

---

**Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 18:18**

[TuRock](#),

habe mir "Pacifist", danke noch mal an Trainer, auf den Rechner geholt und bin gerade am extrahieren. Du hast geschrieben ich soll die Datei patschen. Meinst Du damit das extrahieren oder muss die Apple HDA kext noch editiert werden.

Thomas

---

## **Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 19:15**

Du installierst die AppleHDA.kext, startest neu !

Öffnest Terminal und gibst sudo, einmal Leerzeichen und ziehst die Datei ( patch ) drag&drop in Terminal Fenster und drückst Enter!

Passwort eingeben, Enter drücken und schon wird gepatcht !

Danach wieder Neu starten und hoffen das es funktioniert !!!

Falls nicht, installiere einfach VoodooHDA ...

---

## **Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 19:58**

[TuRock](#)

weis nicht ob alles geklappt hat. Nach dem patschen sieht die HDA Kext wiefolgt aus

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
Contents	Heute 19:24	--	Ordner
Resources	Heute 19:24	--	Ordner
ar.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
ca.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
cs.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
da.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
Dutch.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
el.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
fi.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
French.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
German.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
Localizable.strings	Heute 19:24	2 KB	Dokument
he.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
hr.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
hu.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
Italian.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
Japanese.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
ko.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
no.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
pl.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
pt_PT.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
pt.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
ro.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
ru.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
sk.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
Spanish.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
sv.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
th.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
tr.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
uk.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
zh_CN.lproj	Heute 19:24	--	Ordner
zh_TW.lproj	Heute 19:24	--	Ordner

hab mit dem Editor die Localizable.string geöffnet

```
Localizable.strings (no symbol selected)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyLi
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>DevShortNameAux</key>
  <string>Aux-Eingang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameDP</key>
  <string>DisplayPort</string>
  <key>DevShortNameEMic</key>
  <string>Externes Mikrofon (integriert)</string>
  <key>DevShortNameHdmi</key>
  <string>HDMI</string>
  <key>DevShortNameHdpc</key>
  <string>Kopfhörer (integriert)</string>
  <key>DevShortNameIMic</key>
  <string>Mikrofon (integriert)</string>
  <key>DevShortNameIn</key>
  <string>Eingang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameLini</key>
  <string>Line-Eingang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameLino</key>
  <string>Line-Ausgang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameOut</key>
  <string>Ausgang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameSpdi</key>
  <string>Digital-Eingang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameSpdo</key>
  <string>Digital-Ausgang (integriert)</string>
  <key>DevShortNameSpkr</key>
  <string>Lautsprecher (integriert)</string>
  <key>DeviceName</key>
  <string>Audio (integriert)</string>
  <key>DeviceNameAuxIn</key>
  <string>Aux-Eingang (integriert)</string>
  <key>DeviceNameDigitalIn</key>
  <string>Digital-Eingang (integriert)</string>
  <key>DeviceNameDigitalOut</key>
  <string>Digital-Ausgang (integriert)</string>
  <key>DeviceNameDisplayPort</key>
  <string>DisplayPort-Ausgang:</string>
  <key>DeviceNameExtMic</key>
  <string>Externes Mikrofon (integriert)</string>
  <key>DeviceNameHdmi</key>
  <string>HDMI-Ausgang</string>
  <key>DeviceNameHeadphone</key>
  <string>Kopfhörer (integriert)</string>
  <key>DeviceNameLineIn</key>
  <string>Line-Eingang (integriert)</string>
  <key>DeviceNameLineOut</key>
  <string>Line-Ausgang (integriert)</string>
  <key>DeviceNameMic</key>
  <string>Mikrofon (integriert)</string>
  <key>DeviceNameSpeaker</key>
  <string>Lautsprecher (integriert)</string>
  <key>DeviceShortName</key>
  <string>Integriert</string>
  <key>DigitalIn</key>
  <string>Digitaler Eingang</string>
```

ist das so in Ordnung? Hat aber nicht alles aufs Bildschirmfoto gepasst.

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 20:48**

Wenn du die Original AppleHDA.kext zuerst installiert und alles richtig eingeben hast, sollte das gewesen sein ...

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 21:57**

[TuRock](#)

irgend was stimmt hier nicht wenn ich den Pfad im Script anschaue es soll nach

```

#!/bin/bash

#(some rights reserved) 2008 mcsmart
#license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
#the author is not responsible for any damages caused by this script

#simple check if the user is logged in as root
USER=`whoami`
if [[ $USER != "root" ]]; then
    echo "You need to have root-priviledges!"
    echo "To run this script, simply type 'sudo $0' and enter your password"
    exit
fi

#name of the kext
TYPE="AppleHDAHardwareConfigDriver.kext"

#default locations
DEFAULTKEXT="/System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHardwareConfigDriver.kext"
DEFAULTBCKP="/backup"

#select the kextfile
function kextsel() {
    KEXT=""
    echo "Where is the $TYPE located?"
    echo "Please enter the full path or simply press return if the default path is correct for your system!"
    read -p "[${DEFAULTKEXT}] " KEXT
    if [[ $KEXT == "" ]]; then
        KEXT=${DEFAULTKEXT};
    fi
}

#select a location for the backup of the Info.plist file
function backupsel() {

```

kopiert werden und ein Backup erstellt werden.

Doch der Pfad existiert in der extrahierten original ApplHDA.kext nicht.

Name	Änderungsdatum
▼ Contents	Heute 19:24
▼ Resources	Heute 19:24
▶ ar.lproj	Heute 19:24
▶ ca.lproj	Heute 19:24
▶ cs.lproj	Heute 19:24
▶ da.lproj	Heute 19:24
▶ Dutch.lproj	Heute 19:24
▶ el.lproj	Heute 19:24
▶ fi.lproj	Heute 19:24
▶ French.lproj	Heute 19:24
▶ German.lproj	Heute 19:24
▶ he.lproj	Heute 19:24
▶ hr.lproj	Heute 19:24
▶ hu.lproj	Heute 19:24
▶ Italian.lproj	Heute 19:24
▶ Japanese.lproj	Heute 19:24
▶ ko.lproj	Heute 19:24
▶ no.lproj	Heute 19:24
▶ pl.lproj	Heute 19:24
▶ pt_PT.lproj	Heute 19:24
▶ pt.lproj	Heute 19:24
▶ ro.lproj	Heute 19:24
▶ ru.lproj	Heute 19:24
▶ sk.lproj	Heute 19:24
▶ Spanish.lproj	Heute 19:24
▶ sv.lproj	Heute 19:24
▶ th.lproj	Heute 19:24
▶ tr.lproj	Heute 19:24
▶ uk.lproj	Heute 19:24
▶ zh_CN.lproj	Heute 19:24
▶ zh_TW.lproj	Heute 19:24

diesen Pfad finde ich nur im AppIHDA.kext von Bootstick

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
▼ Contents	Gestern 23:26	--	Ordner
▶ _CodeSignature	Gestern 23:26	--	Ordner
Info.plist	Gestern 23:26	3 KB	BBEdit...ument
▶ MacOS	Gestern 23:26	--	Ordner
▼ Plugins	Gestern 23:26	--	Ordner
AppleHDAController.kext	Gestern 23:26	140 KB	Kernel...erung
AppleHDAHALPlugin.bundle	Gestern 23:26	44 KB	Bundle
AppleHDAHardwareConfigDriver.kext	Gestern 23:26	53 KB	Kernel...erung
AppleMikeyDriver.kext	Gestern 23:26	185 KB	Kernel...erung
DspFuncLib.kext	Gestern 23:26	840 KB	Kernel...erung
IOHDAFamily.kext	Gestern 23:26	89 KB	Kernel...erung
▶ Resources	Gestern 23:26	--	Ordner
version.plist	Gestern 23:26	462 Byte	BBEdit...ument

kann es sein das die HDA Kext erst bei der Installation erstellt wird und ich nur die Scripte extrahiert habe?

Thomas

---

### Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 22:02

Warum installierst du nicht die AppleHDA vom Stick ?

---

### Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 23:13

[TuRock,](#)

letzte Meldung für heute, habe Frühschicht.



Habe die VoodooHDA aus Multibeast installiert. Sytem hat mal gemeckert das die Voodo Kext nicht in Ordnung wäre. Habe die Zugriffsrechte repariert und den Cash neu erstellt. Nach dem Booten ist das Lautsprechesymbol aktiv auch in Systemeinstellungen alles in Ordnung. Ton ist da, aber kaum zu hören. Habe die Windowsplatte angestöpselt dort ist der Ton normal.

vielen Dank und bis Morgen

Thomas

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2013, 23:59**

VoodooHDA sollte man etwas anpassen s. [hier](#)  
oder [hier](#) etwas mehr info zu VoodooHDA ...

bei dir sollte das ganze so aussehen :

Code

1. `<key>IOPCIPrimaryMatch</key>`
2. `<string>0x3a3e8086</string>`

Ich hab die schon bearbeitet s.Anhang, zusätzlich die .prefPane installieren !  
Nach der Installation Neustarten und im Prefpane -> Systemeinstellungen -> VoodooHDA das finetunig vornehmen und fertig.

---

### **Beitrag von „thommel“ vom 21. Oktober 2013, 19:42**

[TuRock](#),

alles installiert, alle Einstellungen ausprobiert, Ton kaum zu hören.

Thomas

Edit: Dev. ID ist aber richtig

	Ven ID	Vendor	Dev ID	Device	Class	Subclass
	8086	Intel Corporation	3a30	82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller	Serial bus controller	SMBus
	8086	Intel Corporation	2681	631xESB/632xESB SATA AHCI Controller	Mass storage controller	SATA controller
	8086	Intel Corporation	3a18	82801JIB (ICH10) LPC Interface Controller	Bridge	ISA bridge
	104c	Texas Instruments	8024	TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)	Serial bus controller	FireWire (IEEE 1394)
	8086	Intel Corporation	244e	82801 PCI Bridge	Bridge	PCI bridge
	8086	Intel Corporation	3a3a	82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	3a36	82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	3a35	82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	3a34	82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1	Serial bus controller	USB Controller
	10ec	Realtek Semiconduct...	8168	RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller	Network controller	Ethernet controller
	8086	Intel Corporation	3a4a	82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6	Bridge	PCI bridge
	10ec	Realtek Semiconduct...	8168	RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller	Network controller	Ethernet controller
	8086	Intel Corporation	3a48	82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5	Bridge	PCI bridge
	197b	JMicron Technology C...	2363	JMB362/JMB363 Serial ATA Controller	Mass storage controller	IDE interface
	8086	Intel Corporation	3a42	82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 2	Bridge	PCI bridge
	8086	Intel Corporation	3a40	82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1	Bridge	PCI bridge
	8086	Intel Corporation	3a3e	82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller	Multimedia controller	Audio device
	8086	Intel Corporation	3a3c	82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	3a39	82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	3a38	82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	3a37	82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4	Serial bus controller	USB Controller
	8086	Intel Corporation	342f	5520/5500/X58 Trusted Execution Technology Registers	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	3423	5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	3422	5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	342e	5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	342d	5520/5500/X58 I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	3428	5520/5500 Routing & Protocol Layer Register Port 1	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	3427	5520/5500 Physical and Link Layer Registers Port 1	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	3426	5520/5500/X58 Routing and Protocol Layer Registers Port 0	Generic system perip...	PIC
	8086	Intel Corporation	3425	5520/5500/X58 Physical and Link Layer Registers Port 0	Generic system perip...	PIC
	1002	ATI Technologies Inc	aa58	Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]	Multimedia controller	Audio device
	1002	ATI Technologies Inc	68be	Juniper [Radeon HD 5750 Series]	Display controller	VGA compatible cont...
	8086	Intel Corporation	340e	5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7	Bridge	PCI bridge
	8086	Intel Corporation	3405	5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port	Bridge	Host bridge

## Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2013, 19:58

OK, ich würde nochmals mit DSDT+AppleHDA versuchen ... !

Entferne bitte davor die VoodooHDA.kext und AppleHDA\_Disabler.kext aus S/L/E Ordner und benutze die DSDT s.Anhang !

Installiere mit Multibeast With DSDT/ ALC889a/885

---

**Beitrag von „thommel“ vom 21. Oktober 2013, 20:53**

[TuRock,](#)

muss die Voodoo HDA.prefPane auch wieder entfernt werden?

Thomas

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2013, 21:01**

Sollte man, muss man aber nicht.  
Maus rechts klick und entfernen s.Bild !

---

**Beitrag von „thommel“ vom 21. Oktober 2013, 21:31**

[TuRock,](#)

müssen eigentlich im Extra Ordner auch Kext sein?

▶ backup	Gestern 22:14	--	Ordner
▶ Benutzer	18.10.2013 02:37	--	Ordner
▶ Extra	Gestern 00:51	--	Ordner
DSDT.aml	18.07.2012 18:43	12 KB	Dokument
▶ Extensions	Heute 21:23	--	Ordner
AppleACPIPS2Nub.kext	10.08.2011 03:56	78 KB	Kernel_erung
AppleHDA.kext	18.10.2013 23:52	2,3 MB	Kernel_erung
ApplePS2Controller.kext	10.08.2011 03:56	419 KB	Kernel_erung
FakeSMC.kext	02.05.2012 23:55	166 KB	Kernel_erung
HDAEnabler1.kext	18.10.2013 23:52	106 KB	Kernel_erung
IspciDrv.kext	19.08.2009 06:07	143 KB	Kernel_erung
NullCPUPowerManagement.kext	22.08.2009 06:40	110 KB	Kernel_erung
Patched_10_7_AppleRTC.kext	08.08.2011 00:01	139 KB	Kernel_erung
modules	27.09.2013 18:53	--	Ordner
org.chameleon.Boot.plist	Gestern 00:51	600 Byte	Property List
RemovedExtensions	18.10.2013 01:46	--	Ordner
smbios.plist	Vorgestern 16:52	468 Byte	Property List
▶ Library	18.10.2013 19:54	--	Ordner
▶ Programme	Heute 04:17	--	Ordner
▶ System	18.10.2013 01:40	--	Ordner
▶ usr	18.07.2011 02:56	--	Ordner

Thomas

---

## Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2013, 21:48


Die brauchst du nicht, kannst löschen ...

Ab Lion wird nur noch in S/L/E Ordner installiert !

Falls das mit Audio immer noch nicht funktioniert, installiere zusätzlich die HDAEnabler1.kext !

---

## Beitrag von „thommel“ vom 21. Oktober 2013, 22:15



[TuRock,](#)

jetzt ist auch der Ton da 👍

würde Dir jetzt glatt einen Ausgeben für Deine Mühe aber bis nach Stuttgart wäre es heute Abend zu weit, vielleicht aber eine Spende für's Forum muss ja auch alles bezahlt werden. Wie kann man was spenden?

Noch zwei Fragen zum Schluss, muss dann ins Bett habe Frühschicht. Gibt es die Möglichkeit ein 1 zu 1 Abbild der Festplatte zu machen um es bei Problemen einfach wieder einspielen zu können?

Dann erwarte ich in den nächsten Tagen einen Hexacore i7-970. Gibt es Probleme wenn ich den Prozessor einbaue?

Einen schönen Abend und vielen Dank an Dich und auch an alle anderen die mir geholfen haben.

Thomas

---

### Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2013, 22:34

Endlich... 👍

Es wäre schön zu wissen, wie Audio jetzt funktioniert ( mit welche DSDT und kext Dateien ) ?

Ja, du kannst 1:1 Klonen mit [Carbon Copy Cloner](#) oder [SuperDuper](#) ( freeware ), danach brauchst du nur Bootloader installieren die wird nicht mit geklont !

Edit: eine Anleitung wäre Super, Danke !



---

### Beitrag von „thommel“ vom 21. Oktober 2013, 22:37

[TuRock](#),

ich habe die DSDT Datei aus Beitrag 77 und AppleHDA genommen.

Dann mit Multibeast With DSDT/ ALC889a/885 installiert.

Thomas

---

### **Beitrag von „toemchen“ vom 23. Oktober 2013, 13:42**

danke für die Rückmeldung.

