

Erledigt

Brennerproblem bei Bildschirmruhemodus

Beitrag von „Sp0rtsFreund“ vom 26. Oktober 2013, 11:13

Hallo Forum,

ich hoffe, ich poste hier ins richtige Unterforum. Auch wollte ich hierfür einen neuen Beitrag öffnen und nicht im ehemaligen weiterschreiben.

Mein Brenner LG GH24NS95 gibt im Minutentakt Lesegeräusche von sich ab, wenn der Bildschirm im Ruhemodus ist. Ich konnte weder hier im Forum oder bei google eine Lösung dafür finden, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte.

Danke!

Sp0rtsfreund

Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 12:28

Das geht ganz einfach, du entfernst den Haken bei Systemeinstellungen / Energie Sparen :

Code

1. Wenn möglich, Ruhezustand für Festplatten aktivieren
-

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Oktober 2013, 13:41

[Sp0rtsFreund](#),

du schreibst, "Ich konnte weder hier im Forum oder bei google eine Lösung dafür finden..."
Hier 2 Links aus unserem Forum.

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=7651>

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=3135>

Beitrag von „Sp0rtsFreund“ vom 26. Oktober 2013, 20:36

Uh, tut mir Leid. Nächstes Mal such ich besser



Vielen Dank trotzdem.

Wollte noch hinzufügen: Ruhemodus funktioniert jetzt durch MultiBeast 5.5.3. Die integrierte neue Funktion hat's möglich gemacht!

Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 20:37

Was meinst du genau, funktioniert das jetzt !

Beitrag von „Sp0rtsFreund“ vom 27. Oktober 2013, 11:46

Also der Ruhezustand für den Computer funktioniert jetzt einwandfrei. Vorher hatte ich immer einen Darkscreen. Der Ruhezustand für den Bildschirm funktioniert auch, Lesegeräusche des Brenners verbleiben weiterhin. Ich werde mir evtl. demnächst einen neuen Brenner kaufen. Das ist zumindest das, was ich aus den anderen Beiträgen rauslesen konnte.