

Erledigt

Dual-Monitoring wird nach Neustart nicht gespeichert

Beitrag von „realphantasm“ vom 15. November 2013, 18:44

Hallo,

Ich hab an meinem Hacki die HD4000 am laufen (ohne QE/CI) und 2 Bildschirme am laufen (DVI & HDMI). Bildschirme sind beides Acer S275HLBmii.

Wenn ich in den Systemeinstellungen im Menü Monitore dann den Desktop Sync deaktiviere, dann hab ich einen erweiterten Schreibtisch.

Problem ist, dass diese Einstellungen bei jedem Neustart wieder weg sind. Ich muss also jedes mal diese Syncoption deaktivieren.

Ist jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ein bissl nervig.

Vielleicht weiß ja jemand woran das liegt?

Grüße

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 15. November 2013, 19:12

[Zitat von realphantasm](#)

(ohne QE/CI)

Erklärt sich doch eigentlich von selbst, oder?

Warum Ohne? Die HD 4000 läuft doch nativ. Mal davon abgesehen das das Monitor Problem zweitrangig ist wenn die Karte nur im VESA Mode läuft.

Beitrag von „realphantasm“ vom 15. November 2013, 20:26

Weil wir alles (wirklich ALLES) probiert haben um die grafikbeschleunigung zum laufen zu bekommen.

Alles vergebens...

Weder EFI strings, noch kexte usw

Beitrag von „thomaso66“ vom 16. November 2013, 10:51

Aktuelles BIOS ?

Beitrag von „realphantasm“ vom 16. November 2013, 11:03

Ja, die F14

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. November 2013, 12:35

[Zitat von realphantasm](#)

Alles vergebens...

Kaum zu glauben. Wie sind denn deine BIOS-Einstellungen zum Thema interne Grafik?
Deine Grafik sollte in OSX mit Beschleunigung laufen als "Intel HD Graphics 4000 1024 MB".

Beitrag von „realphantasm“ vom 16. November 2013, 13:05

Ja, normal schon... Aber bei mir wills einfach nicht gehen.

Hier ist mein thread dazu

<http://hackintosh-forum.de/ind...threadID=11794&highlight=>

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. November 2013, 13:23

Geh mal ins BIOS, dort "Init Display" auf "IGPU", "Integrated Graphics" auf "Enabled", "Fixed Memory Size" auf "32M", "Total Memory Size" auf "Max". Das ist schon mal eine sinnvolle Einstellung. Was ansonsten an deinem System gefixt und gepatcht wurde, das weiß ich leider nicht. Normalerweise läuft das einfach so. Auch mit deinem Board.

Zuletzt: Wirf mal einen Blick auf das Ozmosis. Für dein Board gibt es auch ein alternatives BIOS. Dann sollte alles stressfrei laufen.

Beitrag von „realphantasm“ vom 16. November 2013, 15:43

ich hab schon 3 mal clean installiert... mountain lion 10.8.2 / ML 10.8.5 und jetzt mavericks.

sie wird im system als hd4000 mit 1GB erkannt... nur keine grafikbeschleunigung...

das problem ist, dass ich jetzt alles perfekt installiert hab... ableton live usw... jetzt wieder im system rumpfuschen is mir nicht so geheuer... hab mir erst vor kurzem alles zerschossen...

und die [bios Einstellungen](#) sind so wie du geschrieben hast...

Beitrag von „realphantasm“ vom 22. November 2013, 23:24

Hat keiner ne ahnung woran das liegen könnte?!

