

Erledigt

Kein Bluetooth mit Atheros AR5B97 für Mavericks

Beitrag von „qlandre“ vom 14. Februar 2014, 12:55

Hallo

ich habe mir die Atheros AR5B97 für meinen Hackintosh Mavericks GA-Z77-WIFI geholt.
Die Karte habe ich installiert und die passenden KEXT File installiert.
WLAN funktioniert ohne Probleme.
Leider wird Bluetooth nicht erkannt.

Alle mögliche Treiber habe ich schon ausprobiert. Ohne Ergebnis.
Hat jemand eine Lösung ?

Beitrag von „6fehler“ vom 14. Februar 2014, 12:56



im Forum

:hware:

Danke,

6F