

**Erledigt**

## **LAN & Audio Treiber funktionieren nicht!**

**Beitrag von „DieStream“ vom 28. Februar 2014, 12:28**

Hallo Community

Bei meiner SL Installation konnten die Treiber (Kexts) LAN & Audio nicht erkannt werden. Ich habe mit Multibeast aber auch osx86 Kexts alles versucht jedoch ohne Erfolg Ich mit dem Ozmosis MOD das Bios Geflasht.

Ich hoffe ihr habt eine Lösung für Mich

gruß DieStream 😊

---

**Beitrag von „6fehler“ vom 28. Februar 2014, 12:38**

Du brauchst nach der Installation Multibeast fuer SL.( Sound brauchts doch nicht zum updaten 😊 ) und installierst damit dein Netzwerk.

Dann updatest du auf Mavericks.

Danch patchst Du Sound und installierst ggf. die Netzwerkkarten mit Multibeast fuer Mavericks nach.

Gruss,

6F

---

**Beitrag von „DieStream“ vom 28. Februar 2014, 12:39**

Habe mit Multibeast jeden Einzeln Kext für LAN ausprobiert nicht hat funktioniert 😞

### **Beitrag von „6fehler“ vom 28. Februar 2014, 12:48**

Ja, klar aber *welches* Multibeast hast Du verwendet ?

Edit: Bei Multibeast gilt immer weniger ist mehr wenn du da zuviel auswählst kommst du schnell in Teufelskueche und nix geht mehr.

---

### **Beitrag von „DieStream“ vom 28. Februar 2014, 13:06**

Ich habe die Version 3.10.1 benutzt und sie brachte mir gar nix 😞

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 28. Februar 2014, 14:23**

Versuch mal die hier ...

---

### **Beitrag von „DieStream“ vom 28. Februar 2014, 15:39**

Erstmal danke. Leider haben AppleHDA & Realtek R1000SL nichts gebracht Kann es sein das in der Installation was falsch gelaufen ist?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 28. Februar 2014, 15:42**

Eigentlich sollte das ganze mit Multibeast 3.10.1 funktionieren !

---

### **Beitrag von „Unwesen“ vom 28. Februar 2014, 17:26**

Im Bios ist die LAN Karte an?? Hast du auch 2 - dann versuch mal die Intel-LAN...

---

**Beitrag von „DieStream“ vom 28. Februar 2014, 17:58**

Wo auf diesem Bild siehst du den 2ten Ethernet Anschluss?

---

**Beitrag von „thomaso66“ vom 28. Februar 2014, 20:18**

Probier mal bitte dieses Bios aus [z77xup4th-f9-OZM-DSDT-G.zip](#)

---

**Beitrag von „DieStream“ vom 1. März 2014, 00:20**

Ehm Mal als Frage ist das ein Bios oder mehr als Kext datei?

Danke

---

**Beitrag von „thomaso66“ vom 1. März 2014, 00:26**

Das ist ein Ozmosis Bios, also Flashen und ausprobieren ob es dann läuft.

Z77...dürfte klar sein 😊

OZM= Ozmosis

DSDT= habe ich angepasst so das HDMI Sound geht

G= Interne Grafik des Proz. entweder im BIOS aus oder auf 32MB stellen.

Ist die Originale FakeSMC von Ozmosis enthalten, so das auch eine Installation mit der SL DVD möglich sein sollte.

LAN sollte OOB laufen, Sound halt nach Patch der AppleHDA.kext (with DSDT)

---

### **Beitrag von „DieStream“ vom 1. März 2014, 01:42**

Thomaso66,

ich habe dein Bios aufgesetzt trotzdem kein Erfolg Mountain Lion will einfach kein Kext erkennen.

Kann es sein das ich was im Bios übersehen hab.

greetz

PS: Thomaso66 könnte man mit dir Kontakt aufnehmen per Skype weil kennst du dich mit dem Thema besser aus.