

Erledigt

Mavericks 10.9.3 mit GA-Z87N-Wifi und Asus 210 Graka

Beitrag von „Pommbear“ vom 22. Mai 2014, 18:05

Nach einigen Wochen einlesen hier im Forum (ist wirklich Klasse...und danke an alle Verantwortlichen dafür) hab ich auf Anhieb (mit 2maligen Bios zerschießen) es geschafft, Mavericks zu installieren und zwar gleich darauffolgend mit dem Update auf 9.3.

Erstmals ein Case gemodded 😊 PowerPC4 Silver Mirrored und dabei einen Dremel abserviert. Da sollte man halt nur eine biegsame Welle beim Flexen benutzen. Der Feinstaub von Alu und Eisenblech der dabei vom Dremel eingesogen wird, lässt den in kurzer Zeit sich mit hellem Blitzen und Rauch verabschieden. Wie damals als die Nato mit Alupulver-Bömbchen die serbischen Kraftwerke bepflasterten und lahmlegten.

Hardware verbaut und den Kühlluftstrom optimiert. Wie gut dass es Noctua Lüfter gibt! Bilder werde ich noch dazu einstellen.

Dannach mit myHack über DiskmakerX einen USB Bootstick erstellt. Geht eigentlich ganz einfach. Kaffee bereit stellen und Geduld ist angesagt. Das [Bios flashen](#)....aus der Ozmosis DB und die üblichen Bioeinstellungen checken.

Dann der spannende Augenblick....USB [Install Stick](#) einstecken und booten.

Und siehe der Apfel dreht und spinnt ...gut der Apfel zwar nicht, aber das Rädchen darunter. Und nun das wichtigste....nicht vorschnell sein. Das dauert. Viele schwarze Screens erstmal dazwischen, und immer wieder mal booten. aber gemach....es wird. Es ist sehr ratsam den Bootvorgang niemals zu unterbrechen. Ich hatte mir auch schon deshalb eine HD Led zugelegt, um ab und an zu sehen, ob noch was passiert. Bei der ersten Hauptinstallation von Mavericks ist am Ende die Meldung....noch eine Sekunde.... Diese Sekunde kann bis zu einer halben Stunde dauern! Also abwarten. Danach folgt die zweite Hauptinstallation. Ca. 20 Minuten wird angesagt...dauert aber länger. Und immer wieder: abwarten bis schließlich irgendwann das Desktop erscheint. Geschafft!

Danach kann man mit chameleon und Kextwizzard die Treiber nachinstallieren.

Leider funkt nach dem Update auf 9.3 Bluetooth nicht mehr....aber daran arbeite ich noch. Nvidia Cuda sollte man noch nachinstallieren. Aber nicht irgendwelche Grafiktreiber. Schafft nur Probleme mit Doppelbildern und Interlace Timings...also STREIFEN.

Jetzt such ich nur noch eine Möglichkeit, die Device ID meines Hackintosh so manipulieren, dass der Appstore meine vorhandene Apple ID akzeptiert. Vielleicht weiß da ja einer von Euch was man da machen könnte?



Vielleicht kann ich den Hackie einfach hinter meinen IMac durchrouten und so an die Downloads zu kommen.

Beitrag von „John Doe“ vom 22. Mai 2014, 18:06

:hware:

Beitrag von „charly1997“ vom 22. Mai 2014, 20:40



Hallo ,dafür gibt es App Stores.Stehen genug rum

Beitrag von „Pommbear“ vom 22. Mai 2014, 20:59

andere appstores als apple 😊 wo?

.... ich weiß nur dass es so ein Tool gibt, mit dem man seine Apple UID und die Device ID ändern kann.... hab da mal so meine üblen Erfahrungen mit den Chinajungs bei GalacticEmpire gemacht :hastalavista: ...die haben doch glatt unsere Truppe damitauseinandergenommen dass es nur so rauchte.. Flotte mit 100.00 Einheiten im Poppes!

Beitrag von „thomaso66“ vom 23. Mai 2014, 11:35

Das SMBIOS hast Du ε .   passt oder?
<http://www.hackintosh-forum.de...age=Thread&threadID=12553>

Beitrag von „Pombear“ vom 24. Mai 2014, 16:29

oops 😊 Dankeschönna, das hatte ich nicht.... aber werden wir gleich mal in Angriff nehmen. War zu beschäftigt das Bluetooth zu Laufen zu bekommen.... das funzt 😊, jetzt schön mit der Laser Travel Mouse und Apple Keyboard 😊 Wenns klappt, werd ich Laut geben 😊
Nochmals vielen Dank für den Hinweis!

oki...ich versuchs mal hier und hoffe das es kein Doppelpost wird...habe da jetzt ne Verwarnung kassiert und auf die Mail kann man auch nicht antworten...hmmm. [Wenn ich was falsch gemacht habe entschuldige ich mich ganz herzlich.](#)

Nun mal wieder zurück zum Zweck meiner Anfrage um Hilfe:

Vorneweg...der Delinquent war die BSD Kennung en1 der Netzwerkkarte. Die Lösung war das Löschen der 2 Dateien:

```
/Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
```

```
/Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
```

danach Neustart und alles hat dann die richtige Kennung. Der Appstore ist zugänglich und die Updates funktionieren.

Und Maverick läuft stabil mit allen Programmen 😊

Jetzt werd ich noch eine "Blaue Kühlbox" (Powermac G3) und ein I7er System mit Maverick zusammenkleistern. Danke nochmals hier allen hier im Forum. Ist schon große Klasse was da alles so geleistet wird!

Beitrag von „Griven“ vom 27. Mai 2014, 22:50

Viel Spaß beim zusammenschrauben der Kühlbox 😊

Beitrag von „geklla“ vom 29. Mai 2014, 13:24

[pommbear](#)

Freut mich, dass es bei dir so gut geklappt hat. Leider funkt mein Bluetooth nach dem update auf 10.9.3 auch nicht mehr. Ich nutze aber das selbe mainboard (GA-Z87n Wifi) mit einem i5

4570s 8GB und 250 ssd evo. Vor dem Update liefen bt Tastatur und Trackpad ohne Probleme und nun ist bt down und auch bei der Systeminformation unter Hardware ist bei Bluetooth kein Eintrag mehr vorhanden.

BITTE erklär mir, wie du dein bt zum Laufen gebracht hast. Vielen Dank im Voraus!

Beitrag von „ProfA12345“ vom 30. Mai 2014, 21:41

@ geklla: :hware: