Infrarot + Apple Remote

Beitrag von "tommi" vom 2. Juni 2014, 19:00

Hallo alle zusammen,

ich habe mir von Hama einen Infrarotempfänger bestellt. (http://www.amazon.de/Hama-Remo...ywords=hama+infrarot)

Er wird aber leider nicht erkannt, beim starten leuchtet der Empfänger, jedoch wenn das Betriebsystem geladen ist reagiert er nicht! Als ich ihn das erste mal reingesteckt hatte, zeigte mir der Rechner, dass er eine neue Bluetooth-Tastatur erkannt hat.

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, falls ihr noch andere kompatible Empfänger kennt, lasst es mich bitte wissen 🥯

Danke für die Antworten tommi

Beitrag von "toemchen" vom 3. Juni 2014, 07:48

erkennt die Systeminfo dein USB Gerät? Wenn ja, dann lass dieses mal drüber laufen und zeige uns mal, was da raus kommt. Teilweise ist es von nöten zusätzliche Treiber zu installieren. Speziell solltest du nach der Device ID im Internet mal schauen und ggf downloaden

Beitrag von "tommi" vom 3. Juni 2014, 11:09

wird leider nicht erkannt! kann es nirgendwo in den systeminformationen finden. 🖼



Beitrag von "toemchen" vom 3. Juni 2014, 12:04

bist du dir denn überhaupt sicher das es mit MacOS überhaupt laufen soll?

Beitrag von "tommi" vom 4. Juni 2014, 09:51

http://hackintosh-forum.de/ind...?page=Thread&threadID=650

hier wurde das schonmal das Thema behandelt. deshalb hatte ich ihn gekauft.

Beitrag von "" vom 4. Juni 2014, 10:02

Der lief auch so wie von mir Beschrieben aber bedenke es gab da kein Mavericks.

Beitrag von "tommi" vom 4. Juni 2014, 13:15

hast du auch wieder recht - hat den jemand Erfahrung mit den IR-Modulen aus einem macbook pro unter mavericks?

Beitrag von "6fehler" vom 4. Juni 2014, 15:54

Ja, geht wunderbar!



Beitrag von "Fabii" vom 4. Juni 2014, 18:01

Das aus nem iMac läuft auch, kann ich bestätigen 🤨

Beitrag von "tommi" vom 8. Juni 2014, 20:17

hast du für ein iMac Modul vielleicht auf die schnelle eine Anleitung?

Beitrag von "6fehler" vom 11. Juni 2014, 14:26

Diese Teile laufen OOB da sie ja von Apple sind od. meinst Du die HW-Seite ? Da wars bei mir nur ein Adapter. Gruss,

6F