

**Erledigt**

## **Seit paar Tagen startet mein Rechner nach dem Runterfahren jedes mal neu**

**Beitrag von „maikrotex“ vom 3. Juli 2014, 04:24**

Hat einer nen Tip was ich machen kann?

Habe mit Multib. alle kette neu durchlaufen lassen und rechte usw. repariert.

Zeit bei Powerbutton auch auf 4. sek gesetzt.

Hab nix am System geändert oder installiert was das Problem ausgelöst haben könnte.

Danke vorab für die Hilfe.....

---

**Beitrag von „Dr@gonXP“ vom 3. Juli 2014, 06:01**

Hatte das Problem auch...

Hat mich 3 Neuinstallationen gekostet bis ich den Fehler gefunden habe.

Bei mir begann das Problem (bei 10.9.4), sobald ich Trim aktiviert habe.

Scheint ein Problem mit 10.9.4 und Trim zu sein, ich bin jetzt wieder bei 10.9.3 und alles ist gut.

MfG

---

**Beitrag von „maikrotex“ vom 4. Juli 2014, 00:44**

Bin noch bei 10.9.2 evtl sollte ich mal das update machen vielleicht gehts dann wieder:)

Echt komisch...

---

### **Beitrag von „thomaso66“ vom 4. Juli 2014, 22:10**

Schau mal in der System Einstellung unter Energie nach nicht das da der Haken bei nach Stromausfall automatisch neustarten gesetzt ist.

---

### **Beitrag von „maikrotex“ vom 17. August 2014, 01:40**

Habe nun mavericks clean neu installiert und das problem ist immernoch da.

Das mit dem nach Stromausfall neu booten ist aus.

Im bios hatt eich auch das mit den 4 Sekunden Verzögerung versucht auch ohne erfolg. was kann es denn noch sein?

Die anderen Lösungsvorschläge im Forum waren alle ohne erfolg.

---

### **Beitrag von „maikrotex“ vom 17. August 2014, 16:28**

Bootloader ist chimera 3.0.1 habe kein ozmosis bios.

Habe auch die erwähnten Einstellungen versucht wie wake on lan und 4 Sekunden Verzögerung bei power off usw..

Evereboot habe ich auch installiert.

Einzigste was ich nicht versucht habe ist mit sdtrimm deaktivieren. Habe ma gelesen das einer damit Probleme hatte was ich mir aber nicht vorstellen kann.

irgendwo muss doch der Wurm drinnen sein den es lief ja schonmal mit Mavericks.

---

## **Beitrag von „Griven“ vom 17. August 2014, 19:53**

Schau Dir auch mal die USB Einstellungen im Bios an hier insbesondere die XHCI und EHCI HandsOff Einstellungen. Bei meinem Board tritt das selbe Problem auf sobald eine der beiden Einstellungen auf enabled steht.

---

## **Beitrag von „maikrotex“ vom 19. August 2014, 03:53**

Wenn ich XHCI Hands Off deaktiviere hängt er beim Apfel und kein Uhr dreht sich. Bei EHCI deaktivieren auch keine Besserung.

hmmmm... 🤔

Habe heute auch bemerkt das wenn er im Ruhezustand ist kurz ausgeht und gleich wieder anfährt. Bildschirm bleibt im standby.

Grenzt das die Ursache evtl. ein bisschen ein?

---

## **Beitrag von „thomaso66“ vom 19. August 2014, 10:28**

EIST/SpeedStep ist im BIOS aus?

---

## **Beitrag von „maikrotex“ vom 19. August 2014, 19:59**

wo finde ich diese Einstellung beim Gigabyte bios?

wenn ich ihn mit dem netzteilschalter einschalte startet er auch sofort.

Im moment fahre ich ihn runter und wenn er aus ist schalte ich den netzteilschalter ab.

Sollte ich wohl wieder zu Mountain Lion zurück oder gibt es doch noch eine Lösung?

---

### **Beitrag von „thomaso66“ vom 19. August 2014, 21:15**

SpeedStep/EIST erweiterte Prozessor Einstellungen.

Das ist aber wohl nicht das Problem, das wirkt sich nicht beim Netzteilshalter aus.

Schau mal im BIOS bei Energie-Verwaltung nach Automatisch Neustarten bei Stromverlust, oder so ähnlich.

---

### **Beitrag von „maikrotex“ vom 20. August 2014, 04:46**

habe ich auch alles kontrolliert. leider scheidet das auch aus.

Habe jetzt noch ein Phänomen ausmachen können. mein Hacki schreibt folgendes :

Der Name Ihres Computers "Name des Computers " wird bereits in diesem Netzwerk verwendet. Der Name wurde automatisch in "Name des Computers (5)" geändert.

Versuche durch diese Symptome den Evtl. Fehler einzugrenzen. Vielleicht hat es ja alles miteinander zu tun.

---

### **Beitrag von „6fehler“ vom 20. August 2014, 10:41**

Nein, das hat damit nichts zu tun das heisst nur das dein domainname schon vergeben ist und damits keinen konflikt gibt vergibt er einen anderen.

Kannst Du bitte Deine Signatur flacher machen d.h. komponenten nebeneinander schreiben



(siehe meine),

Gruss,

6F

---

### Beitrag von „maikrotex“ vom 22. August 2014, 16:26

okay...und das er aber dann beim Namen schon 25 versuche gemacht hat um den Konflikt zu vermeiden ist auch normal?

Ma abgesehen das es nichts mit dem Fehler zu tun hat, was kann ich noch überprüfen?  
Rechner mal öffnen und alles nachdrücken um alles fest in den Sockel sitzt?

Welche Treiber kann ich noch überprüfen? Bios Einstellung noch Tips?

Kann ich ein Abbild der [Bios Einstellungen](#) Posten um den Fehler einzugrenzen?

Grüße

maiky

---

### Beitrag von „6fehler“ vom 22. August 2014, 16:34

Klar kannst Du Bilder von deinen Bios-Einstellungen hier posten, die standard Sachen hast Du schon eingestellt ?

Edit: Das hier:

vt-d off

Sata Mode Selection AHCI

XHCI-HANDOFF enabled

EHCI Handoff enabled

ist das minimum ansonsten ist das Board doch super easy zu installieren...

Gruss,

6F