

Erledigt

Komme nicht ein mal zum Installieren

Beitrag von „moritz31“ vom 16. August 2014, 10:28

Hey Leute,

ich versuche momentan 10.9.4 auf meiner neuen Serverhardware (siehe Signatur) zu installieren.

Jedoch komme ich nicht mal bis zum installieren, denn es kommt immer Bootcachecontrol not found und danach ein KernelPanic.

Versucht habe ich schon alle möglichen Kombinationen mit -v -x -f ncpi=0x3000 GraphicsEnabler=yes/no.

Den USB Stick habe ich per MyHack und original Vanilla 10.9.4 Installationsdatei aus dem Appstore erstellt.

Hat jemand ne idee was man noch machen kann ?

MfG
Moritz

Beitrag von „“ vom 16. August 2014, 10:34

Mache mal einen Stick mit Unibeast, den Myhack ist nicht immer die beste Wahl.

Beitrag von „moritz31“ vom 16. August 2014, 13:14

Okay das ganze hat schonmal geholfen 😊

Hab 10.9.4 jetzt auf meine SSD installiert soweit so gut...
Jetzt hänge ich leider bei DRMStatus: iTunes/apple Store Content Access Problem. fest, davor kommt noch die BluetoothController missing Meldung.

Noch ne idee ?

Beitrag von „svenmac“ vom 16. August 2014, 13:57

GraphicsEnabler=yes/no oder IGPEnabler=yes/no

An dem Punkt versucht OSX die Grafik zu aktivieren

Beitrag von „moritz31“ vom 16. August 2014, 14:55

tried all 4 combinations but nothing is working 😞
but found out that with -v -x i can boot and under system information the graphic seems to be right Intel HD4600 Memory 15XXMB

Beitrag von „DoeJohn“ vom 16. August 2014, 15:22

Warum auf einmal in Englisch!??

Beitrag von „moritz31“ vom 16. August 2014, 15:26

gute Frage 😊
bin wohl ein bisschen geistesabwesend gewesen. Sorry!

Also nochmal auf Deutsch:

Hab alle Kombinationen ausprobiert aber hänge immer wieder an der selben Stelle fest.
Mit -v -x komme ich ins System rein und dort läuft eigentlich auch alles richtig.

Beitrag von „svenmac“ vom 16. August 2014, 16:45

Mal mit -f gestartet? Oder auch mal nur mit -v starten, dann den Bildschirm abfotografieren wo er stehen bleibt und Bild hochladen

Beitrag von „moritz31“ vom 16. August 2014, 17:10

Okay wie es aussieht geht es 😊

Das Problem liegt an dem neuen H97 Chipsatz.
Hab nun ein gepatchtes IntelAzul installiert und jetzt funktioniert alles 😊

Danke für die Hilfe.

Beitrag von „svenmac“ vom 16. August 2014, 17:15

Okay dann kann hier zu

