

Erledigt

Yosemite 10.10 Realtek ALC888S KEIN SOUND!

Beitrag von „brodi“ vom 17. Oktober 2014, 21:44

Hallo,

Ich habe heute Yosemite auf dem Hackintosh installiert und alles funktioniertausser kein Sound!!!!!! 😡

Hab in MultiBeast 7.0.0 Yosemite Edition ALC888 Current v100302 ausgewählt ging aber nicht ...

Kann mir jemand helfen??



Danke im Voraus !!!!



Beitrag von „DerAppler“ vom 17. Oktober 2014, 21:46

Das Problem ist, dass Multibeast zwar aktualisiert wurde, aber teilweise noch alte Kexte enthalten sind. Wie in deinem Fall. Also wird höchstwahrscheinlich der Kext unter Yosemite noch nicht unterstützt. Probier vielleicht mal, ob Voodoo HDA funktioniert. Wäre zwar nur improvisiert, aber ne Übergangslösung, bis es was aktuelles gibt.

Beitrag von „brodi“ vom 17. Oktober 2014, 21:49

Habe Voodoo schon als Zwischenlösung installiert aber klappt auch nicht

Error

No VoodooHDA Devices Detected

^^^ ^^

Da kommt immer diese Fehlermeldung 😞 😭

Beitrag von „DerAppler“ vom 17. Oktober 2014, 21:52

Ok, dann weiss ich auf die Schnelle jetzt auch keine Lösung.

Ich glaube ich hab aber auch schonmal gehört, dass es bei MSI Boards generell Probleme mit dem Ton geben soll.

Beitrag von „brodi“ vom 17. Oktober 2014, 21:56

hmm dann muss ich wahrscheinlich auf eine neuere MultiBeast Version warten mit ALC888S Yosemite Support...





Beitrag von „Dr.Stein“ vom 17. Oktober 2014, 21:58

