

Erledigt

Ethernet Kext 10.10

Beitrag von „Psteiner“ vom 18. Oktober 2014, 20:34

Hallo zusammen,

hat jemand schon den kext für ethernet? Der BCM57781 scheint unter YM nicht mehr zu klappen...

Beitrag von „ProfA12345“ vom 18. Oktober 2014, 20:39

Welcher Chip ist denn verbaut?

Beitrag von „Psteiner“ vom 18. Oktober 2014, 21:21

Mainboard z77 Chipsatz.

LAN: Broadcom BCM57781

Beitrag von „ProfA12345“ vom 18. Oktober 2014, 21:28

Versuch mal diese Kext: [BCM57781.zip](#) [Rechte reparieren](#) und Cache neu aufbauen nicht vergessen.

Beitrag von „Psteiner“ vom 18. Oktober 2014, 21:38

Danke. Blöde Frage ... Kext Utility oder womit muss man die Kexte im YM installieren?

Beitrag von „DerHackintosher2014“ vom 18. Oktober 2014, 21:48

Findest Du hier: <http://hackintosh-forum.de/index.php?age=Thread&threadID=16821>

Beitrag von „Psteiner“ vom 18. Oktober 2014, 22:23

Danke euch beiden. Mit dem kext gehts :). Der scheint 0t aber was älter zu sein. Warum geht der und meiner von ML nicht 🤔 Verstehe ich nicht.....

Beitrag von „ProfA12345“ vom 18. Oktober 2014, 22:25

Der Kext von mir war für Mavericks, vll. lag es daran.

Beitrag von „Psteiner“ vom 19. Oktober 2014, 20:11

Oh ja. Meine ich doch.. Mavericks. 🤔 🤔

Edit:

Mist. Funktioniert nur beim booten mit -x. Normales booten bleibt irgendwann nach dem bluetoothconnect stehen. Dannach tut sich nix mehr. Vor dem kext war alles nicht gut 😞

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 20:17

Komisch dass du nun einen Grafik Fehler hast. Versuch mal "-v IGPEabler=Yes".

Beitrag von „Psteiner“ vom 19. Oktober 2014, 20:22

Wie kommst du auf grafik :). Ich versuches sekunde

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 20:25

Bluetoothhci... Ist ein Typischer Grafik Fehler beim starten.

Beitrag von „Psteiner“ vom 19. Oktober 2014, 22:20

Ne tut sich weiterhin nix. Boote ich vom stick ist alles gut.

Edit: keiner mehr ne idee?

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2014, 22:46

Wenn du meinst das ist erst passiert nach dem du Broadcom.kext installiert hast, versuche mal die hier s.Anhnag!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Oktober 2014, 22:48

Boote mal mit GraphicsEnabler=No oder Yes! Aber auf die genaue Schreibweise (Groß-Kleinschreibung) achten!

Beitrag von „Psteiner“ vom 20. Oktober 2014, 18:37

[Turok](#)

Ja vorher kann ich von Platte ohne Probleme booten.
Dannach nur noch mit -X oder nirmal mit Bootstick.

@Trainer

Habe ich ohne Erfolg

Werde mich morgen melden. danke schonmal

Edit: Leider bootet auch nach diesem kext nicht mehr.
Zum kotzen

Beitrag von „ProfA12345“ vom 20. Oktober 2014, 18:46

Versuch mal mit "-x -v" zu starten.

Beitrag von „Psteiner“ vom 20. Oktober 2014, 18:59

-X klappt ohne Probleme. Netzwerk geht.

Muss der Ethernetkext gegenüber Mav gepached werden oder funktioniert der auch bei YM?

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 20:07

Wie sin die ID`s dafür!?

Edit: Ist das die gleiche s.Bild!?

Edit: ich habe dir eins mit gängige ID`s erstellt s.Anhang, Testen und Feedback geben, Danke!

Beitrag von „Psteiner“ vom 20. Oktober 2014, 21:26

Funktioniert leider ebenfalls nicht. motivation = 0

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. Oktober 2014, 21:33

Sei mir nicht Böse  , aber kaufe dir ein Gigabyte Board und du schiebst keinen Frust! 

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 21:36

Vorletzte versuch, danach habe ich noch eins aber zu erst mal die hier versuchen!

Edit: da muss ich Trainer recht geben AsRock ist so ganz das richtige für Mac (Hac)

Beitrag von „Psteiner“ vom 21. Oktober 2014, 14:11

Mache morgen weiter. Bisher kann ich mich über das MB nicht beklagen. Mavericks läuft huer komplett ohne Einschränkung. Überlege mir eine 15€ tplink nw karte zu holen. Der nw kext scheint ja das Problem zu sein

Edit: der geht aber leider bootet er jetzt wieder nur mit -x
Habe mir nun die WDN-4800 bestellt

Ich danke euch trotzdem vielmals