

**Erledigt**

## **Digital-Out verschwunden**

**Beitrag von „seekwest“ vom 22. Oktober 2014, 11:47**

Hey Leute,

mein Hacki hat sich letztens aufgehängt. Nach dem Reboot war "Digital Out" also der digitale Soundausgang auf einmal Weg.

Ein erneuter Reboot hat leider nicht geholfen, was kann hier das Problem sein?

Hab schon im Forum gesucht, aber leider zu dem Thema noch keinen Thread gefunden.

Vielen Dank  
Chris

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 22. Oktober 2014, 12:31**

Hast du schonmal versucht, den Soundtreiber (Kext) nochmals zu installieren?

---

**Beitrag von „seekwest“ vom 22. Oktober 2014, 13:08**

ich habe mit Kext Wizard nochmal die

alc892:

AppleHDA.kext

und  
HDAEnabler892.kext

installiert und rebootet. Leider keine Besserung.