

**Erledigt**

## **Wlan Broadcom BCM94322HM8L**

**Beitrag von „strichcode“ vom 17. Januar 2015, 22:48**

Hallo Leute,

ich habe die im Betreff genannte Karte in meinem Laptop verbaut. Wlan funktioniert OOB aber Bluetooth will nicht so recht.

Hat jemand eine Idee?

Gruß

---

**Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2015, 23:07**

Hi,

Wie muss ich mir "will nicht so recht" vorstellen?

---

**Beitrag von „strichcode“ vom 17. Januar 2015, 23:10**

will nicht so recht = geht nicht, also wird nicht erkannt. Beim Booten tritt der Missing Bluetooth Controller Transport Fehler auf, des wird laut Google aber nicht damit in Verbindung gebracht.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2015, 23:13**

In der IOBluetoothFamily.kext gibt es soweit ich weiß weitere Kexte die auf Broadcom hören.

Prüfe in denen mal, ob die Vendor- & Device-ID deiner Combo-Karte darin enthalten sind und trage sie ggf. dort ein

---

### **Beitrag von „strichcode“ vom 18. Januar 2015, 09:24**

ich habe folgendes entdeckt:

```
/System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/Plugins/BroadcomUSBBluetoothHCIController.ke
```

Hat eigentlich der Bluetoothteil der Karte eine eigene ID? Mit SysInfo hab ich keine gesonderte gefunden.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2015, 11:32**

Kannst du mal bitte einen Screenshot von den Infos des DCPI Managers (im Download Center) und SystemInfo hier posten?

---

### **Beitrag von „strichcode“ vom 18. Januar 2015, 12:54**

dcpi und sys info

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2015, 13:44**

Kannst du bitte noch vom ersten Fenster der DPCI Managers (Status) ein Screenshot beilegen?

Die bereits geposteten zeigen ja das Gleiche an und eventuell steht im Status etwas mehr.

---

### **Beitrag von „strichcode“ vom 18. Januar 2015, 18:30**

musste erstmal eine version mit dieser Tab finden 😊

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2015, 18:50**

Wird nicht besser...

Ich habe im Hintergrund mal die IO80211Family.kext mit den Dev und VenIDs deiner Karte ausgestattet...

Versuch doch mal bitte folgenden Kext:

[Link](#)

---

### **Beitrag von „strichcode“ vom 18. Januar 2015, 19:54**

danke sehr dafür. Leider lässt sich Bluetooth trotzdem nicht aktivieren.  
Hab mal noch einen Screenshot aus der Konsole angehängt.

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 18. Januar 2015, 20:22**

Bluetooth im Bios aktiviert? Hast du Windows im Dualboot noch oben? wenn ja starte es mal

und aktiviere dort Bluetooth und starte Mac OSX neu!  
sicher das die Karte Bluetooth dabei hat? bei Ebay steht nur Wifi..

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2015, 20:33**

Oh Mann.....

Deswegen hat die Karte auch nur 2 Anschlüsse drauf.  
Das würde natürlich einiges erklären.

---

### **Beitrag von „strichcode“ vom 20. Januar 2015, 22:26**

Bitte entschuldigt, ich hatte mich auf eine Tabelle bei Tony verlassen. Auf die Idee das es nur eine wlan-Karte ist kam ich auch mal, aber Google lieferte dazu keine Ergebnisse, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.

Gruß und Danke für die Mühe al6042

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 20. Januar 2015, 22:38**

Kein Problem, gern geschehen 😊

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 21. Januar 2015, 22:13**

Verlass Dich auf Tony und Du bist verlassen 😞