

Erledigt

Wifi problem mit BCM4312

Beitrag von „fake“ vom 31. Januar 2015, 12:32

Hallo zusammen

wie schon in der Überschrift geschrieben hab ich ein problem mit meiner Wlan karte, diese steckt jetzt in einem Toshiba c660-pd1.

Eigentlich läuft jetzt alles und laut systeminfo sollte auch die karte oob laufen,....macht sie aber nicht. Sie wird nicht einmal als pci karte angezeigt,... ist aber funktionstüchtig,...also unter Windows.

Im IO802kext hab ich die ID nachgetragen in der Hoffnung sie würde jetzt laufen aber auch das ohne erfolg.

Hat wer von euch Erfahrung damit?

System: Toshiba c660-pd1

i3 mit IntelHD 1st Gen. 288MB QE/CI

Wlan: BCM4312 14e4:4315

Lan: RTL8101E/RTL8102E 10ec:8136 (AppleRTL8169Ethernet.kext MultiBeast)

Mavericks 10.9

Bootflags:

Spoiler anzeigen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 31. Januar 2015, 13:15

Ich hab da im Archiv nur einen Terminal-Befehl gefunden, versuch den doch mal!

Code

1. sudo nano
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AppleAirPortBrcm4311.kext/Contents
2. enter your password and press enter
3. now find 4318 and replace it with 4315 (your device id)

4. now press ctrl O followed by enter
5. ctrl X to close the file
6. sudo /System/Library/Extensions/

Oder war das schon das, was Du gemacht hattest? Airport-Karten die nicht direkt von Apple sind, machen seit Mavericks immer wieder Ärger, da reicht oft schon ein angehängter Buchstabe am Namen, grr..

Beitrag von „fake“ vom 31. Januar 2015, 15:55

danke für die Antwort MCGrummel,

leider sehe ich nichts nach Eingabe von:

```
sudo
```

```
nano
```

```
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AppleAirPortBrcm4311.kext/Contents/Info.p
```

nichts....ne leere Seite,...wenn ich mit dem texteditor diese kext bearbeite fällt mir allerdings direkt auf das es dort auch keine 4318id gibt...

..ps habe gerade update auf 10.9.5 gemacht,...

..noch ne andere idee?