

Erledigt

Z77X-UD5H - Yosemite - Ozmosis

Beitrag von „kaisteffen“ vom 5. Februar 2015, 20:21

Hallo,

habe schon lange ein Hackintosh mit Tony variante aber mit Yosemite läuft es nicht mehr so rund, bei der suche bin ich auf Ozmosis gestoßen, mein [Hardware](#) :Z77X-UD5H mit i5 3570 und Geforce GT 640. Ich habe mit aktuellen Ozmosis-Bios geflasht die Installation lief ohne Probleme die Treiber installiert, audio wird erkannt aber kein Ton und beim ausschalten startet er neu und wenn OS gestartet bringt er Fehlermeldung , vielleicht liegt es an der Bordversion (1.0) ?

vielen Dank im voraus

Beitrag von „fblaese“ vom 5. Februar 2015, 21:43

Habe das selbe Board, bei mir funktioniert nach viel basteln auch unter Yosemite alles ziemlich gut.

Mir kommt das Problem nicht direkt bekannt vor. Vielleicht hilft dir [diese Anleitung](#) weiter...

Gibt es grundsätzlich keinen Ton oder erst nach Sleep/Wake?

Beitrag von „kaisteffen“ vom 5. Februar 2015, 22:20

leider grundsätzlich, habe in ein anderen Beitrag gelesen bei ihm funktionierte es an der schwarzen Buchse...

ich habe aber mein Board in ein G5 Gehäuse eingebaut und müßte das Board ausbauen ...welche rom Version hast du genommen ?

Danke

Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. Februar 2015, 23:31

Hatte das Board auch mal. Meine mich daran zu erinnern, das es nur über die schwarze Buchse ging!

Beitrag von „kaisteffen“ vom 8. Februar 2015, 13:05

hab mein Mainbord mit Toolstar getestet...Fehler SPD-EEPROM - mainboard erkennt keine Informationen vom Speicher 😞

Beitrag von „nicodimis“ vom 9. Februar 2015, 13:25

Ich habe das selbe Board allerdings V1.1.

Das Soundproblem hatte ich auch. Im Bios werden voodoo Treiber mit geladen.

Ich kann dir heute Abend meine Bios-Version schicken. Ich hab dort die betreffenden Kexts entfernt.

Danach einfach wie gewohnt die AppleHDA installieren.

Ich gucke dann auch mal nach was ich noch installiert habe.

Bei mir läuft alles soweit bis auf Wlan-Schwierigkeiten. Das liegt allerdings eher am OSX.

Beitrag von „kaisteffen“ vom 11. Februar 2015, 17:08

Hallo,

gerne würde ich eine Bios Version ohne Voodoo Treiber testen.

Gruß Kai

Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. Februar 2015, 18:44

Hast du denn jetzt schonmal die schwarze Buchse ausprobiert? Die kann man auch mit einem Treiber (Kext) nicht tauschen!

Beitrag von „kaisteffen“ vom 11. Februar 2015, 20:38

mit originalen Bios und Multibeast (Apple HDA 898) funktioniert Sound an grüner Buchse, ich finde Ozmosis eine gute Alternative aber Voodoo und Apple HDA zusammen vertragen sich nicht

Beitrag von „Griven“ vom 12. Februar 2015, 22:07

Anbei eine VoodooHDA freie Version der Firmware.

Beitrag von „kaisteffen“ vom 14. Februar 2015, 18:59

Hallo, die Biosversion ohne Voodoo funktioniert sehr gut aber ich habe noch Probleme mit der Grafik, GraphicsEnabler=No habe ich in der com.apple.Boot.plist eingetragen aber kein erfolg, nvram lässt sich nicht beschreiben...den Fehlerbericht habe ich als Bild angehängt vielen Dank für eure Hilfe.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. Februar 2015, 19:29

Schönes Bildchen, aber ne 8-Pixel-Schrift kann ich wirklich nicht lesen..

Beitrag von „kaisteffen“ vom 14. Februar 2015, 19:37

habe ich leider auch gesehen aber 150 byte Upload Größe ist nicht viel

Beitrag von „John Doe“ vom 14. Februar 2015, 20:22

Lade es einfach woanders hoch 😊 Nur bitte auf ner Seite die nicht viel werbung und Pop Ups hat. (Directupload bitte nicht)

Beitrag von „Griven“ vom 15. Februar 2015, 04:22



Zitat

GraphicsEnabler=No habe ich in der com.apple.Boot.plist eingetragen aber kein erfolg

Natürlich nicht, denn Ozmosis schert sich gelinde gesagt einen Dreck um das ganze Chameleon spezifische Zeug in der com.apple.Boot.plist. Hier musst Du schon ein wenig anders vorgehen...

Ozmosis erkennt ab der Version 1479m die Datei defaults.plist auf der EFI Partition der ersten Platte im Ordner /EFI/OZ und in dieser kannst Du die GraphicsInjection abschalten und noch diverse andere Dinge bearbeiten. Lies dich im Ozmosis Bereich mal in das Thema ein.

Beitrag von „kaisteffen“ vom 15. Februar 2015, 10:40

Hallo, default.plist auf der efi Partition eingefügt und angepasst und mein Hacki rennt
:geileshow:  

Beitrag von „DoeJohn“ vom 15. Februar 2015, 13:51

Da kann man mal wieder sehen, was ein guter Support (und Fachwissen) im besten deutschen Hackintosh-Forum ausmacht! Hier werden 90% der User geholfen sich Ihren Hackintosh Traum zu erfüllen!

Kann hier dann geschlossen werden?

Beitrag von „kaisteffen“ vom 15. Februar 2015, 19:18

