

# Sound für ALC885, 887, 888, 889, 892, 898 und 1150 per Clover on the Fly jetzt für El Capitan!!

Beitrag von „keiner99“ vom 16. Februar 2015, 22:01

Hallo,

hier ein kleines Script wie ihr Sound über Clover bekommt, für ALC885, 887, 888, 889, 892, 898 and 1150 😊 das coole der Sound geht nach einem Update nicht verloren sondern bleibt erhalten 😊 funktioniert für Mountain Loin, Mavericks und Yosemite für El Capitan verwendet die audio\_cloverALC-110 Version!!

wichtig ist das ihr die originale AppleHDA installiert habt, ohne HDA Enabler oder sonstiges, sonst funktioniert es nicht!

das ganze funktioniert sehr einfach! ihr ladet euch das Script im Anhang herunter und entpackt es, mounted eure EFI Partition wo Clover installiert ist oder wenn ihr das ganze als Legacy nutzt müsst ihr es nicht machen.

Danach öffnet ihr das Script und werdet nach eurem Soundchip gefragt, stimmt er übereint gebt "y" ein.

Jetzt fragt es ob Clover Die Apple HDA aktivieren soll, wenn ihr es per DSDT mit HDEF aktiviert habt, gebt "n" sonst "y" ein

nun ladet das Script ein paar Sachen runter und ihr könnt wenn es fertig ist neustarten. Danach funktioniert der Sound ab jetzt oob 😊

hier das ganze noch in einem Bild, in meinem Fall der ALC892

```

File: audio_cloverALC-100.command_v1.0.4b
Verify EFI partition mounted, Finder/Devices/EFI
Password:
EFI partition is mounted
Confirm Realtek ALC892 (y/n): y
Clover Audio ID Injection (y/n): n

Download ALC892 files ...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 25585  100 25585    0     0  28273     0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 28270
Edit config.plist/Devices/Audio/Inject/1
Edit config.plist/SystemParameters/InjectKexts/YES
Edit config.plist/Boot/Arguments/kext-dev-mode=1
Download kext patches
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 1335  100 1335    0     0   3451     0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3449
Install /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.10/realtekALC.kext
Download config kext and install ...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 3451  100 3451    0     0   9224     0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 9227
Install System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/ALC892 zml files
Fix permissions ...
Kernel cache...
rebuilding //System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
kext-dev-mode allowing invalid signature -67061 0xFFFFFFFFFEFA0B for kext IOBluetoothFamily.kext
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
kext-dev-mode allowing invalid signature -67030 0xFFFFFFFFFEFA2A for kext AirPortBrcm4360.kext
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
kext-dev-mode allowing invalid signature -67062 0xFFFFFFFFFEFA0A for kext BluetoothDevInfoInjector.kext
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
kext-dev-mode allowing invalid signature -67062 0xFFFFFFFFFEFA0A for kext BTFirmwareUploader.kext
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
kext-dev-mode allowing invalid signature -67054 0xFFFFFFFFFEFA12 for kext AppleHDA.kext
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.
IOBluetoothHostControllerUARTTransport.kext has no Info.plist file.

Install finished, restart required.
To save a Copy to this Terminal session: Terminal/Shell/Export Text As ...
logout

[Prozess beendet]

```



Das Script kommt nicht von mir mein Dank geht an:

bcc9, RevoGirl, PikeRAlpha, SJ\_UnderWater, RehabMan, TimeWalker75a, lisai9093

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 16. Februar 2015, 22:19**

Cooler kleines Script 😊

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 16. Februar 2015, 22:32**

nur für Clover, da dieser das patchen von Kexten beim booten unterstützt.

---

### **Beitrag von „apatchenpub“ vom 19. Februar 2015, 17:50**

Schade das da nicht der ALC 1200 bei ist, dafür habe ich noch nichts gefunden

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 1. Oktober 2015, 10:09**

kleines Update für El Capitan im ersten Post eingefügt 😊

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 1. Oktober 2015, 10:26**

[Zitat von keiner99](#)

nur für Clover, da dieser das patchen von Kexten beim booten unterstützt.

Geht aber auch mit Ozmosis. Mit dem Script hier habe ich unter 10.10. das Audio erfolgreich patchen können. Nach dem Update auf 10.11 habe ich einfach die gepatchte AppleHDA von 10.10 genommen. Funktioniert.

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 1. Oktober 2015, 10:51**

bei dem Clover on-the-fly Patch geht es darum, dass Clover die AppleHDA bei jedem Boot patcht --> nach jedem Update von zB 10.10.3 auf 10.10.4 bleibt der Sound erhalten 😊  
es geht nicht darum die AppleHDA generell zu patchen..

---

### **Beitrag von „Levithan“ vom 1. Oktober 2015, 11:45**

Nettes Script, danke!

---

### **Beitrag von „Einhorn“ vom 1. Oktober 2015, 13:12**

Mein Uralt-Board GA P35-DS4 hat den Soundchip 889A, ist der 889A identisch mit 885 (im Beast sind beide unter einem Häkchen gelistet)?

Einhorn

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 1. Oktober 2015, 13:26**

kann ich dir nicht sagen, testen und bescheid geben 😊

---

### **Beitrag von „Monchi\_87“ vom 22. November 2015, 19:05**

Kann es sein dass es nicht mit Legacy Install harmoniert? Mein EFI Ordner liegt direkt im Rootverzeichnis da mein Board allergisch auf die EFI Partition der Startdisk reagiert.

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2015, 19:23**

Ja, das Protokoll sucht die Config.Pliste in der EFI!

Hast Du nur diese eine Platte im Rechner? Ich hab den Booter immer auf einer anderen Platte als das System. So gibt es dann auch kein Problem, den Quo, der natürlich eigentlich mit Ozmosis läuft (für genau den wurde es ja mal erfunden..) mal kurz auf Clover zu starten, um problemlos System-Updates zu laden oder mal mit anderer Rechner-UUID zu starten..

---

### **Beitrag von „Monchi\_87“ vom 22. November 2015, 19:34**

Es ist alleinig die eine Festplatte verbaut 'Hackintosh' Dort ist direkt im Root EFI als Ordner (./Hackintosh/EFI/CLOVER/Config.plist)

Irgendwie kann ich kein Galeriebild anfügen. Letzte Tage ging das noch bei einer erweiterten Antwort!

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2015, 19:55**

Hilft nix, geht wirklich nur so! Welche Sound-Karte soll es denn werden? Man kann den Teil ja

auch so direkt in die Liste schreiben. Bei meinem Rechner zB. ...

---

### **Beitrag von „Monchi\_87“ vom 22. November 2015, 20:13**

Es ist der ALC 889 wenn ich richtig liege <http://www.gigabyte.de/product...uct-page.aspx?pid=3963#sp>

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2015, 20:43**

Hier [CloverALC889.zip](#) und der [AusschnittALC889.zip](#) und nochmal meine ganze [config.plist.zip](#)

---

### **Beitrag von „no\_Legend“ vom 30. November 2015, 09:29**

Hi, mal ne Frage ich hab immer wieder Probleme mit der Soundkarte, dass sie nach dem Sleep nicht mehr geht.

Bleibt diese Problem bestehen oder behebt das Script diesen Fehler gleich mit?

Danke und Gruß Robert

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 30. November 2015, 09:47**

Kann sein:P ansonsten einfach den Codeccommander kext nutzen ;P

---

### **Beitrag von „no\_Legend“ vom 30. November 2015, 13:29**

Ich hab jetzt erst mal den CodecCommander genommen, hat funktioniert.  
Das Script probiere ich später noch.  
Bin noch bei der Grundkonfiguration.

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 30. November 2015, 13:32**

Super freut mich zu hören, dass es mit dem CodecCommander geklappt hat 😊