

Erledigt

## FakeSMC mit HW-Sensor-Plugins über Ozmosis?

**Beitrag von „akid1“ vom 17. Februar 2015, 23:40**

Hallo Zusammen,

ich würde gerne den Status meines Rechner ein wenig im Blick behalten, allerdings läuft HW-Sensors nicht, bzw. zeigt nur den Status der SSD/HDD an.

FakeSMC ist doch im Bios eingebackten oder? Dann müsste man doch nur noch HW-Sensors mit den dazugehörigen Plugins installieren, oder liege ich da falsch? Ich habe diese versucht, allerdings leider ohne Erfolg.

Wäre klasse wenn mich jemand auf den richtigen Weg bringen könnte, installiert ist 1749M für das Gigabyte Z97M-D3H.

Ich danke bereits im Vorfeld für eure Hilfe!

---

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 17. Februar 2015, 23:47**

Da gehören immer noch Sensoren-Kexte dazu. Die passen in das OZMOSIS des GA-Z97M-D3H aber nicht rein. Du kannst versuchen, das FakeSMC mit Sensoren im normalen System/Library/Extensions-Ordner zusätzlich zu installieren, das kann durch die Doppelung aber auch zu Abstürzen führen. Bei mir läuft das seit Mavericks problemlos..

---

**Beitrag von „Griven“ vom 17. Februar 2015, 23:53**

Halt, nicht machen 😊


Also auf keinen Fall noch eine FakeSMC installieren 😊 Ich hab Dir mal eine Version gebastelt in der die Sensoren auch enthalten sind.

---

## Beitrag von „akid1“ vom 18. Februar 2015, 21:25

Boa, vielen Dank!!

EDIT: Habe es soeben getestet, funktioniert ohne Probleme! Du bist der Hammer, vielen vielen Dank!!



---

## Beitrag von „T-Low“ vom 18. Februar 2015, 22:09

Supi

Kann geschlossen werden??

---

## Beitrag von „akid1“ vom 18. Februar 2015, 22:41

... aber gerne doch!

---

## Beitrag von „MaxBukkit“ vom 18. Februar 2015, 23:02

