

# USB 2.0 funktioniert nicht -> nur USB 1

**Beitrag von „NuclearVirus“ vom 18. Februar 2012, 19:06**

Hallo,

ich bin endlich dazu gekommen meiner Mutter ihren Hackintosh zu geben. Als ich ihre Fotos, Musik.... draufkopiert habe habe ich gemerkt, dass USB seeehr langsam ist. Dann hab ich mir das ganze mal im System Profile angeschaut. Beim Stick steht: Geschwindigkeit: Bis zu 12 Bbit/s. Das ist USB 1.

Was kann ich da machen? Gibt's dafür kexsts???

---

**Beitrag von „NuclearVirus“ vom 19. Februar 2012, 11:27**

Hab jetzt nochmal ein wenig rumprobiert. Da steht bei Über diesen mac imac 2001. Kann es daran liegen? Wie kann ich das ändern ohne, dass danch ein Panic kommt?

Wenn ich mit Chameleon Wizard die smbios.plist zu mac Pro 3,1 ändere steht da immer noch imac..... Wenn ich die SMBIOS komplett leere und eine neue erstelle (mit dem wizard... MacPro 3,1) dann kommt ein Panic beim booten.

---

**Beitrag von „Krosus“ vom 19. Februar 2012, 12:04**

Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es an der SMBios liegt. Wie und was hast du denn installiert?

---

**Beitrag von „NuclearVirus“ vom 19. Februar 2012, 15:17**

Es ist Lion installiert. Ganz normal installiert. Stick zur installation manuell gemacht. BaseSystem auf den stick, dann Packages.....

Hardware:

Zotag G41 ITX

Dualcore 2 ghz  
4 GB ram  
ATI Radeon HD5450

---

### **Beitrag von „NuclearVirus“ vom 26. Februar 2012, 00:19**

Ich hab nun wirklich alles probiert. Alle möglichen [bios Einstellungen](#) und tipps aus dem netz. Texts entfernt, neue dazugemacht.....  
was gibt's denn noch für Möglichkeiten woran das liegen könnte?

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Februar 2012, 10:45**

hast du mal mit System Info geschaut ob da ne kext "empfohlen" wird?