

Erledigt

Soundproblem Z97X-UD3H - Ozmosis

Beitrag von „THANATOS81“ vom 2. Juni 2015, 19:07

Hallo Forumianer,

ich nutze nun schon seit einer Weile das Z97X-UD3H mit Ozmosis Bios.

Alles wunderbar ... ausser der Sound!

Ich habe schon einige KEXT Versionen probiert. Der Sound funktioniert ... aber... wenn ich mal PAUSE drücke (weil das Telefon klingelt) ... und hinterher wieder Play ... dann kommt NIX.

Wenn ich dann warte ... manchmal 2 min manchmal 5 oder länger ... irgendwann geht der Ton wieder. TOTAL NERVIG!

Wer weiss rat?

Gr33tz

Beitrag von „DerHackintosher“ vom 2. Juni 2015, 20:53

Schau mal hier, vlt. hilft Dir das weiter:

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=21930>

Beitrag von „THANATOS81“ vom 2. Juni 2015, 21:41

Danke für den Hinweis. :help:

Den Beitrag hatte ich zwar überflogen ... aber nicht gesehen, dass da die Lösung meines Problems steht.

Leider kann ich nicht sagen, WARUM das ganze bei mir sporadisch auftrat. Zumindest MOMENTAN scheint das Abhilfe geschaffen zu haben:

Internen Sound Installation:

- Für diesen Schritt ist die Erstellung der Default.plist vorausgesetzt, da die Bootflag kext-dev-mode=1 nötig ist.

- Damit der Sound Treiber richtig funktioniert, muss noch folgendes in die Default.plist eingefügt werden:

unter Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101 folgendes hinzufügen:

HDAEnabler YES

HDEFLayoutID 02000000

- Jetzt muss mit Multibeast die ALC1150 + Optional EFI installiert.

- Nach einem Neustart sollte Audio nun funktionieren.

Ich habe den grünen Jack hinten am PC und den Front Audio Jack getestet und diese funktionieren beide. Wenn ich vorne einen Kopfhörer anschließe wechselt der Treiber automatisch und deaktiviert die Boxen.

Ich beobachte es weiter.



Beitrag von „DerHackintosher“ vom 2. Juni 2015, 21:53

Freut mich, dass es Fortschritte macht!

Beitrag von „THANATOS81“ vom 14. Juli 2015, 13:14

Hallo 😊 Wieder ich ... immer noch das Problem mit dem Sound.

Mir ist aufgefallen, dass oft nach einem Neustart die Tonausgabe (Systemeinstellungen -> Audio) auf LINE-OUT statt auf Interne Lautsprecher gestellt ist.
Außerdem höre ich oft nach dem Ein und Ausstecken der Kopfhörer nichts mehr.

Ideen ?

Gr33tz