

Erledigt

Z77XUP4TH-10b-OZM-DSDT-G-1479.rom.zip funktioniert nicht!

Beitrag von „nikoZ“ vom 29. Juli 2015, 22:46

Dieses Bios funktioniert nicht mit HD4600 / GTX 760 auf Yosemite-Installation.
MissingBluetoothTransportFehler.
Was soll ich tun?

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Juli 2015, 22:54

Deutet auf einen grafikfehler hin.. Deaktiviere mal die interne GPU im BIOS und probiere es erneut

Beitrag von „nikoZ“ vom 29. Juli 2015, 23:07

Ich habe alles versucht. Es ist nicht GPU-Problem.
xHCI bezogenes Problem. xHCI deaktiviert, verwendet 2 Usb-Ports unter LAN-Anschluss, Installation gestartet.
Gelöst. Vielen Dank.

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Juli 2015, 23:09

Okay schoen zu hören, dass es funktioniert hat.. Normalerweise Ist die Bluetooth Meldung eigentlich eine Grafikfehlermeldung.