

# NVidia GeForce GTX960

Beitrag von „YogiBear“ vom 18. Oktober 2015, 15:47



## !!!ACHTUNG!!!

Karten von ASUS haben von Haus ein derart verbasteltes Bios, dass es zu Problemen mit OSX kommen kann, die auch durch das Flashen eines Bios einer baugleichen Karte eines anderen Herstellers nicht beheben lassen. Daher besser die Finger weg von ASUS-Karten mit Maxwell-Chip.

Bildquelle : Nvidia

Läuft fast OOB.

KernelFlags:

GraphicsEnabler=No

nvda\_drv=1

Vor dem Einbau muss der NVidia Webdriver installiert werden. Dazu das System über die iGPU oder eine unterstützte Karte starten bzw. aufsetzen, den Webtreiber installieren, herunterfahren. Die GTX960 einbauen und im Bios ggf. die iGPU deaktivieren.

Edit - theCurseOfHackintosh:

Läuft maximal bis einschließlich macOS High Sierra (10.13), für neuere Systeme existieren keine Webdriver mehr.