

Erledigt

## Systeminfoergebnis

### Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 19:59

Hallo ,kann mir jemand sagen was das Ergebnis zu bedeuten hat

von 20 Hardwarekomponenten werden mir ein grüner Haken, ein trauriger smile und 4 lachende smileys angezeigt, der rest bleibt eine lupe.

was bedeutet das?

---

### Beitrag von „Moorviper“ vom 13. Dezember 2015, 20:02

ein bild sagt mehr als tausend worte 

---

### Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2015, 20:04

Der grüne Haken und die lachenden Smileys sagen, dass die Komponenten gut funktionieren sollten.

Beim traurigen Smiley gibt es eine große Chance, das diese Komponente nicht funktioniert.

Ist aber besser wenn du das Ergebnis hier mal postest (Screenshot), dann können wir zusammen mal prüfen, was es im einzelnen zu sagen hat.

Einige der Komponenten werden gerne mal mit einem traurigen Smiley angezeigt, aber OSX macht sich im Endeffekt daraus nichts.

---

### Beitrag von „apfelnico“ vom 13. Dezember 2015, 20:04

Du machst es aber auch spannend. Ein Screenshot wäre deutlich informativer. Interessant ist der traurige, welche Hardware verbirgt sich dahinter?

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 20:21**

Englische Tastatur wenn ich nur wüsste wie... Gebe mir Mühe

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 20:40**

könnt ihr mir sagen wie nen screenshoot auf ner englischentastatur geht

---

### **Beitrag von „Moorviper“ vom 13. Dezember 2015, 20:45**

Genauso wie mit der Deutschen  
da keine Taste verwendet wird die bei einer anderen Sprache anders belegt wäre

Zur not einfach die Sprache umstellen !?!

---

### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. Dezember 2015, 20:49**

Print Screen, Print Scrn oder Prt Sc

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 20:51**

die lenovo tastenbelegung ist ganz anders als die bisherigen laptops die ich hatte und auch die bezeichnung.

---

### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. Dezember 2015, 20:54**

notfalls abfotografieren (Handy?)

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 20:58**

das ist es

---

### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. Dezember 2015, 21:03**

Der traurige Smilie ist wohl die Wlankarte. die musst du tauschen. Schau mal im hardware Center

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 21:06**

und was ist mit dem anderen wo garnichts gekommen ist

als was bedeutet es das da nur die lupe zu sehen ist

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2015, 21:10**

Wie schon gesagt, der traurige Smiley bei der "Centrino Advanced-N 6505" ist eigentlich klar, da OSX die Intel-WLAN-Karten nicht unterstützt. Ansonsten sind Alle 6 Series/C200 Series Teile kompatibel.

Die Nvidia Grafik wird eventuell problematisch werden, da die CPU auch ein GraKa hat. Solange du per BIOS nicht eine der beiden deaktivieren kannst, wird es schwer.

Um was für ein Lenovo Modell handelt es sich eigentlich?  
Was für ein CPU ist verbaut?

---

### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. Dezember 2015, 21:14**

Laut Bild ist da ein Xeon E3-1200 verbaut

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 21:17**

im Menü steht das.....

es ist nicht meiner habe ihn heute vom Kumpel bekommen

---

### **Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 21:19**

cpu und prozessor

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2015, 21:23**

[@Nightflyer:](#)

Die Angabe mit dem Xeon-CPU ist nicht wirklich aussagekräftig, da es sich bei dem Teil in der Liste nicht um die CPU, sondern um eine PCI Bridge handelt.

[ditsch:](#)

Gratulation zu deinem Thinkpad T520... 😊 Die Modell Nummer 4240-5BG gibt das her:

Zitat

**ThinkPad T520 (4240/5BG)**

i5-2430M(2.40GHz),4GB RAM,500GB 7200rpm HD,15.6in 1600x900 LCD,1GB NVIDIA N12P-NS1,CDRW/DVDRW,Intel 802.11bgn Wireless,WWAN,Bluetooth,Modem,1Gb Ethernet,UltraNav,Secure Chip,Fingerprint reader,Camera,6c Li-Ion,Win7 Pro 64

---

**Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 21:26**

bedeutet für mich als laie, i5 und cpu sagen mir was, was bedeutet das jetzt wenns um nen hackintosh geht...

umsetzbar

---

**Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2015, 21:31**

Umsetzbar, mit Einschränkungen...

Wie gesagt, die WLAN Karte geht garnicht...

Für die Grafikkarte muss geprüft werden, ob die Intel HD3000 auf dem i5-2430M oder die Nvidia-Karte zu deaktivieren sind.

Ich habe OSX auf einem T530 laufen, eine Nummer aktueller als deines, und das schnurrt, bis auf WLAN sehr gut.

---

**Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 21:33**

wie kann ich es herausfinden ob die karten abzustellen sind....wo ins bios muss ich gehen

---

**Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2015, 21:41**

Da ich das Gerät nicht vor mir stehen habe, kann ich das leider nicht sagen.  
Im verlinkten PDF kannst du ab Seite 219 alles nachlesen und selbst prüfen.

[Link zu Benutzerhandbuch T520 T520i W520](#)

---

**Beitrag von „ditsch“ vom 13. Dezember 2015, 21:43**

vielen dank vorab schaue morgen nach

Danke für die hilfe

---

**Beitrag von „grt“ vom 14. Dezember 2015, 02:37**

die grafikarten sind definitiv einzeln an/abschaltbar, und da das t520 der 15"-bruder des t420 ist, kann ich dir sicher sagen, dass das ein wirklich feines hackbook abgeben wird.

aktivier bei der installation die igpu, erstell deine ssdt, solange die igpu aktiviert ist (ganz wichtig!!).

danach kannst du je nach bedarf nvidia (läuft oob) oder die hd 3000 (läuft sowieso) nutzen.  
viel spass mit dem teil!