

Erledigt

Kein audio mehr nach el capitan upgrade

Beitrag von „Paul-B“ vom 13. Januar 2016, 22:21

Habe den passenden* audio kext für mein Bord installiert und den kext-dev-mode=1 eingestellt, bekomme aber kein audio-ausgabe gerät mehr angezeigt.

woran kann das liegen?

* [AppleHDA für ALC898 inkl. HDA Enabler für AudioID 1](#)

Beitrag von „neongelb“ vom 13. Januar 2016, 22:23

Hast du den [SIP](#) ausgeschaltet damit du Kexte installieren kannst?

Beitrag von „Paul-B“ vom 13. Januar 2016, 22:24

ja hab ich.

an was könnte es noch liegen?

Beitrag von „al6042“ vom 13. Januar 2016, 23:06

Vielleicht liegt es daran, dass im GA Z97X-UD3H kein ALC898 sondern ein ALC1150 verbaut ist.
GA-Z97X-UD3H:

GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0)	
Overview	Specification
Audio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realtek® ALC1150 codec 2. High Definition Audio 3. 2/4/5.1/7.1-channel 4. Support for S/PDIF Out

GA-Z87X-UD3H:

GA-Z87X-UD3H (rev. 1.x)	
Overview	Specification
Audio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realtek® ALC898 codec 2. High Definition Audio 3. 2/4/5.1/7.1-channel 4. Support for S/PDIF In/Out

Beitrag von „Paul-B“ vom 13. Januar 2016, 23:16

ich meine aber im moment meinen Hack 1 bzw ga z87x ud5h

Hat sich erledigt, habs einfach noch ein par mal versucht.