

**Erledigt**

## **AMD Yosemite Installation bleibt bei PCI Configuration begin stecken.**

**Beitrag von „zTERRORTOASTii“ vom 29. Januar 2016, 15:37**

Heyo

ich habe ein Problem bei der Installation von 10.10 auf meinem AMD Rechner... Die Installation bleibt bei [ PCI Configuration begin ] stehen.

Zum Rechner:

AMD Phenom II X4 945 3,0ghz

ASUS M5A 78L-M USB3

8gb DDR 3 Ram

nVidea geforce gtx 650

Freue mich über Hilfe

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Januar 2016, 15:45**

Hallo [@zTERRORTOASTii](#) und Herzlich Willkommen im Forum.

Ein paar Infos mehr wäre schon hilfreich, gerade wenn es sich um ein AMD System handelt, da kann nicht jeder hellsehen.

Vielleicht möchtest du dein Benutzerprofil noch mit den technischen Daten ergänzen, erspart einem das nach oben scrollen.

Bitte den Bootloader und den Kernel nicht vergessen, machmal ist es nur ein kleiner Boot Flag, machmal aber auch viel mehr.

Hilfe bekommt hier eigentlich jeder, es braucht aber in manchen Threads ein wenig Geduld, das muss man aushalten. 🙌

---

**Beitrag von „zTERRORTOASTii“ vom 29. Januar 2016, 15:57**

Habe das jetzt nachgetragen.

Also ich habe bis jetzt einen 16GB USB Stick mit TransMac formatiert und mit dem Yosemite-zone.dmg von der hackintosh seite wiederhergestellt. Im bios habe ich dann den USB Stick eingestellt die anderen Einstellungen wie z.B. HPET Support gibt es irgendwie nicht...

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Januar 2016, 15:58**

Schade das es immer so schnell enden muss! 😞