

**Erledigt**

## **Nvidia GeForce GT 220 OSX 10.10.5**

**Beitrag von „Gendeman2“ vom 29. Januar 2016, 21:14**

Hallo liebe Community,

ich habe mir Mitte letzten Jahres ein Fujitsu Celsius W510 Power Workstation auf Ebay gekauft und dacht das sollte ja eine super Grundlage für einen Hackintosh sein. Zunächst gab es nichts als Probleme. Aber als ich die eingebaute NVidia Quadro 2000 ausgebaut hatte weil sie nicht laufen wollte (Nur mit nv\_disable=1 boot flag) habe ich sie gegen meine alte NVIDIA GeForce GT220 getauscht. Diese hat auch komischerweise auf Anhib funktioniert und ich hatte somit einen wundervollen Hackintosh. Die Kiste lief ohne Ende und ich konnte alles damit machen was ich wollte. Dann kam ich auf die doofe Idee eine SSD einzubauen und installierte das OSX vom selben Stick wie damals. Es waren sogar die Treiber noch drauf. Überschieb aber zur Datensicherung leichtfertig meine Systemplatte. Jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder nur mit nv\_disable=1 booten kann. bei jeder anderen Bootflag konstellation geht der Bildschirm in den Standby wenn er den NVidia Driver laden will. Wenn ich dass was ich unter -v so schnell lesen kann richtig deutet. Ich habe alles was ich irgendwo gefunden habe schon probiert. Meine system Definition wird durch Multibeast auf MacPro 3.1 gestellt. ich habe den web Driver 346.02.03f01 installiert (den passenden zu 10.10.5 (14F27)). Mit allen erdenklichen bootflags versucht zu booten. Alles ohne erfolg. Das System habe ich jetzt schon x mal wieder neu aufgestzt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter... Hoffentlich habt ihr einen Anhaltspunkt...

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Januar 2016, 21:15**

nvda\_drv=1 sitzt auch?

---

**Beitrag von „Gendeman2“ vom 29. Januar 2016, 21:30**

Oh sry ganz vergessen rein zu schreiben. Ja natürlich 😊 und auch schon mit allen Kombinationen probiert.

Eigentlich wollte ich ja in dem Zuge gleich auf El Capitan updaten aber da kriege ich Clover nicht mal wirklich zum booten. Kann das sein das meine HW dafür zu alt ist?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Januar 2016, 02:23**



Hallo [@Genderman2](#) und Herzlich Willkommen!

Eigentlich sollte der Wechsel von Chimera zu Clover kein Problem sein, habe ich selber auch noch erfahren.

Die Boot Flag müssen sorgfältig gesetzt werden, das eine oder andere heisst dann anders, ist aber alles übersetzbar.

Warum brauchst du bei der GT 220 den WebDriver, meine GTX 260 läuft auch ohne, wird in Clover automatisch (+) gesetzt.

Dein FUJITSU D3067 A1 ist auf keinen Fall zu alt für El capitan, habe selber noch ein P67A Mainboard in Betrieb.

Schaut für mich nach dem (normalen) CPU ohne Intel HD mit gesteckter Grafikkarte aus. 👍

---

### **Beitrag von „YogiBear“ vom 30. Januar 2016, 02:50**

Eigentlich sollte die GT220 mit "GraphicsEnabler=Yes npci=0x2000" unter Chameleon laufen. Ggf. kann es sein dass du noch PCIroot=1 ergänzen musst...

---

### **Beitrag von „Genderman2“ vom 30. Januar 2016, 11:03**

Bei Chimera ist es mit euren Tipps noch unverändert... bei Clover konnte ich zumindest jetzt

schon mal ein Foto vom bootlog machen 😊 Nach diesem Eintrag startet er sich neu.

keine Ahnung wieso aber ich bekomme es nicht umgedreht...

---

### **Beitrag von „YogiBear“ vom 30. Januar 2016, 19:04**

Bei den Bootflags hat sich ein "n" vor dem kext-dev-mode eingeschlichen...

Die AppleTyMCED.kext solltest du eigentlich löschen bzw. sollte der Fehler beim Wechsel auf die SMBIOS eines MacPro3,1 verschwinden (wenn ich mich nicht ganz täusche hing das ECC-RAM zusammen).

---

### **Beitrag von „Gendeman2“ vom 31. Januar 2016, 11:34**

Ganz ganz großen Danke @'YogiBear der Tipp mit den BootFlags und dem SMBIOS auf 3.1 zu stellen hat super funktioniert. Ich konnte dann El Capitan Booten und installieren mit voller Grafikerunterstützung 😊

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Januar 2016, 11:37**



Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß.