

Erledigt Lenovo g50-30

Beitrag von „rabbaber“ vom 13. Februar 2016, 14:50

Hallo, ich habe mit verschiedenen iboot Versionen und nawcom versucht meine snow Leon DVD zu installieren, aber das klappte alles nicht. Auf meinem alten asus pro52h hat das gut geklappt, der ist aber leider schon sehr alt und kaputt, so dass ich gerne den neuen Lenovo g50-30 lieber hätte.

Kann mir einer raten?

Gesendet von meinem rainbow mit Tapatak

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Februar 2016, 16:34

Hallo [@rabbaber](#) und Herzlich Willkommen im Forum!



Wir haben einige Notebook Experten hier im Forum, die können dir was zur Kompatibilität sagen, die können dich bei deinem Hackintosh Projekt unterstützen.

Wenn es mal ein wenig dauert bis eine Antwort kommt, dann ertrage es mit der nötigen Geduld und Gelassenheit, in der Regel wird hier keiner vergessen.

Wann genau der [@griven](#) oder [@grt](#) oder ein freundliches Forummitglied vorbeischaut, kann ich dir nicht sagen ... schauen wir mal. 😎

Ist das dein Lenovo G50-30 mit dem Intel Pentium N3530 ... <http://www.amazon.de/Lenovo-G5...ium-schwarz/dp/B00KH6PNEU>

Ich wünsche dir viel Spaß im Forum und Erfolg bei deinem Ziel!

Beitrag von „rabbaber“ vom 13. Februar 2016, 21:33

Ja das ist meiner, der Celeron n3530, allerdings habe ich 8 GB RAM.
Danke für die freundliche Aufnahme!

Gesendet von meinem rainbow mit Tapatak

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Februar 2016, 21:48

An der integrierten Intel HD Graphics ([Bay Trail](#)) kannst du dich abarbeiten, ob das einen Erfolg mit sich bringt weiss ich nicht.

Von der Leistung her liegst du damit noch unter der Intel HD 2000 und knapp über einem Snapdragon 600 von einem Smartphone.

Solche Hardware verbaut Apple nicht und wird wahrscheinlich auch nicht unterstützt, ich lasse mich aber auch eines Besseren belehren.

Beitrag von „rabbaber“ vom 13. Februar 2016, 22:05

Ich würde auch lieber etwas anderes hören :o

Ich habe mir die SL DVD ja auch nur gekauft, weil ich irgendwo im forum gelesen hatte, dass es mit meinem laptop funktionieren sollte.

Aber jetzt wie, das ist die große Frage?

In diesem Thema habe ich gelesen, dass das gehen sollte.

https://www.google.de/url?q=ht...Uy4ISJOO4pO9CEC3EHhPjI_aQ

datei maschine Anzeige Eingabe Geräte Hilfe
Darwin/x86 boot v5.0.132 - Chimera v1.11.1 r1394
Build date: 2012-08-11 13:04:39
2047MB memory

EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96a Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a96c Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a984 Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a984 Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a984 Sectors 0
EBIOS read error: Error 0x0c
Block 0x18a984 Sectors 0

Sagt euch vielleicht dieses Foto etwas?

Beitrag von „griven“ vom 16. Februar 2016, 21:50

Diese Fehler treten auf, wenn ein Medium nicht lesbar ist wobei das nichtmal die DVD sein muss, es reicht schon ein abgezogener USB Stick der beim Bios Post noch dran steckte...
Was die Grafik/Prozessor in dem Lenovo angeht hast Du damit definitiv keinen Spaß selbst dann nicht, wenn Du OS-X auf die Platte kriegst...

Beitrag von „rabbaber“ vom 16. Februar 2016, 22:48

Das mit der Graphik was mir bewusst; in dem verlinkten Thema hat macgrummel ja gesagt, dass es bis SL oder lion gehen sollte, höher aber nicht.

Ich habe das ja auch in der vm versucht ohne USB, nur mit der iboot ISO und original SL DVD. Gleicher Fehler.

Freut mich aber trotzdem, dass man sich hier um anderer, Probleme kümmert.

Könnte man das mit clover oder sonst anderen bootloadern hin bekommen?

PS. Ich habe einen alten laptop, da funktioniert das, könnte man davon irgendwie klonen oder sich damit helfen?

Beitrag von „grt“ vom 16. Februar 2016, 23:01

du könntest schon versuchen, mit einem anderen rechner (z.b.dem laptop) zu installieren, und

dann die platte umsetzen. versuch macht kluch, würde ich sagen. und wenn du anderweitig in die installation kommst, könnte das evtl. der weg des geringeren widerstands sein. eventuell...

Beitrag von „rabbaber“ vom 16. Februar 2016, 23:30

Ich bin zwar noch echt doof was hackintosh anbetrifft, aber das habe ich schon ausprobiert. vergebens.

Soll irgendwas im BIOS oder EFI deaktiviert sein, was es gar nicht ist.

Mittlerweile wollte ich schon aufgeben mit dem Projekt, aber ihr seit für mich noch die letzte Hoffnung.

War da nicht noch was mit gelockten bootloader oder anderen bootloadern? Oder oder, ich weis nix mehr.

Und die ganzen Themen, sind teilweise so kompliziert für mich Laien, dass ich kaum was verstehen kann.

Danke