

Erledigt

# {Hilfe} Hackintosh Skylake 6700k - Asus Mobo - Nvidia Graka

Beitrag von „ChariZardKs“ vom 17. März 2016, 22:15

Hallo zusammen,

nun ist mein Hackintosh fast fertig aber **2 Dinge** funktionieren leider immer noch nicht.

1. Wenn ich meine beiden Monitore (1x HDMI, 1x DVI jeweils verbunden) beim Booten angesteckt lasse kann ich in Clover noch auswählen das ich OS X booten will, dann laufen alle Befehle durch.

Kurz bevor es fertig ist **restartet mein PC**, sobald ich einen Monitor abstecke kann ich in OS X booten und bekomme gleich die Fehlermeldung das mein System abgestürzt sei...

2. Mein Sound geht 1/2 :). Die Output Geräte funktionieren aber leider das **Mirko/Input Geräte nicht**, es werden keine Geräte gefunden (No input devices found). Das komische ist aber das bei Output der Punkt External Microphone, Type: Microphone Port angezeigt wird.

## Verwendete Kext Dateien:

- AppleIntelE100
- FakeSMC
- GenericUSBXHCI
- USBInjectAll

Meine config Datei ist im Anhang.

Vielleicht könnt ihr mit dabei weiter helfen.



Vielen Dank schonmal im voraus.

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 17. März 2016, 23:53**

Moinsen, was hast du den für einen Audio Chip?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. März 2016, 00:08**

Schau mal hier:

<https://www.asus.com/Motherboa...II-RANGER/specifications/>

Nichts was per AppleHDA funktionieren wird.  
Ich denke hier muss eine aktuelle VoodooHDA ran.

---

### **Beitrag von „ChariZardKs“ vom 18. März 2016, 08:30**

[Zitat von al6042](#)

Nichts was per AppleHDA funktionieren wird.  
Ich denke hier muss eine aktuelle VoodooHDA ran.

Aktuell nutze ich noch AppleHDA, da ging ja auch der Ton ausgang und anfangs war auch bei Input Internal microphone gestanden.

Muss ich dann die alten AppleHDA's entfernen? - Wenn ja wie?

---

**Beitrag von „al6042“ vom 18. März 2016, 08:59**

Nutze mal bitte das Programm DPCIManager aus unserem DL-Bereich und poste zwei Screenshots. Einmal vom ersten Fenster "Status" und dann noch vom Fenster "PCI-List".  
vielleicht ist die Umschreibung auf der Herstellerseite einfach nichtssagend.

---

**Beitrag von „ChariZardKs“ vom 18. März 2016, 12:43**

Poste ich dann heute Abend.



[@al6042](#)

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. März 2016, 19:05**

Ok... eine ALC1150 sollte dann auch zum Laufen zu bekommen sein.

Ich würde folgendes Vorschlagen:

Du startest den Rechner neu und drückst im Clover-Bootfenster die F4-Taste.

Danach bootest du einfach weiter und schaust in deinen Clover-Ordner unter /CLOVER/Acpi/Origin und postest hier die DSDT.aml.

Ich patche dir diese für die wichtigen Elemente wie Audio, HDMI-Audio, LAN, USB und dann schauen wir mal weiter.

---

### **Beitrag von „ChariZardKs“ vom 20. März 2016, 00:41**

Im Anhang mein DSDT.aml file

[@al6042](#)

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2016, 01:39**

Na dann versuche es doch mal mit der beiliegenden DSDT...

---

### **Beitrag von „ChariZardKs“ vom 20. März 2016, 16:20**

[Zitat von al6042](#)

Na dann versuche es doch mal mit der beiliegenden DSDT...

Die Output Geräte funktionieren immer noch alle einwandfrei wie vorher.

Unter dem Punkt input steht Internal Mikrophone, jedoch reagiert es nicht wenn ich bsp.weise spreche.

Wenn ich aber in Teamspeak gehe und dort als Aufnahme Gerät das Built-In-Mikrophone nehme zeigt es mir den Ausschlag an wenn ich ein Lied abspiele.

Ich habe deine Datei runtergeladen und genau so in den ACPI Ordner gelegt und die alte Datei gelöscht.

-----

Ethernet funktioniert nichtmehr nach dem der PC im Ruhezustand war.

Ergebnis von pmset -g

Spoiler anzeigen