

Erledigt

Installationsversuch El Capitan 10.11.6 gescheitert

Beitrag von „snoopy4711“ vom 26. Juli 2016, 10:59

Hallo zusammen,

ich habe soeben versucht El Capitan 10.11.6 zu installieren.
Leider scheiterte die Installation.
Beim ersten Installations Balken führt er ungefähr bei der Hälfte einen Neustart durch.

Jetzt habe ich keine andere Version mehr zur Hand.
Hat wer einen Downloadlink zu El Capitan 10.11.5 oder eine Lösung für das Problem parat?

Hardware:
Motherboard: AsRock z77 extreme 4 mit Ozmosis Bios
CPU: Intel i7 2700k
HDD: Samsung Evo 850
Ram : 16 Gb DDR3 Corsair XMS
Grafikkarte: Geforce GTX 970 von der Firma Zotac
Aktuell aber die Intel HD 3000 vom CPU/Board

Gruß Snoopy

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Juli 2016, 11:25

Öffne mal mit Dem Clover Configurator die config.plist (im Ordner EFI/Clover)
Die EFI muss vielleicht noch mit EFI-Mounter gemoutet werden
Und setze einen Haken bei Kernel CPU (unter: KernelAndKextpatches)

Beitrag von „snoopy4711“ vom 26. Juli 2016, 12:22

Habe beides gemacht und weiterhin kein erfolg.

Installation über Ozmosis ohne bootloader wird ebenfalls neugestartet nach der hälfte der installation.

Bootloade Clover Installiert und den Configurator geöffnet.
Nach FAQ alles eingestellt ausser natürlich die nvidia graka geschichte

weiterhin kein erfolg.
wenn ich jetzt installieren möchte stehen nur lauter +
zeichen+++++++_

jetzt nur mit ozmosis dann kommt der driss 😊

einer ne idee

so sieht das aus

einer eine idee

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Juli 2016, 12:47

Jeder Schritt vorwärts ist ein Erfolg.

In Clover den OSXAptiofix2drv installieren, und den OSXAptiofixdrv löschen

Beitrag von „snoopy4711“ vom 26. Juli 2016, 13:54

Probiere ich heute Abend mal aus

... erstmal arbeiten 😊

Beitrag von „griven“ vom 26. Juli 2016, 22:50

Lass uns auf jeden Fall wissen wie es weiter gegangen ist.

Beitrag von „snoopy4711“ vom 26. Juli 2016, 23:38

Bin wieder am Start...

... kann die updates/driver nicht installieren. kommt immer fehler 404

siehe screenshot

Hat jemand eine Idee?

Gruß Snoopy

Beitrag von „griven“ vom 26. Juli 2016, 23:39

Clover Configurator ist die aktuellste Version? Falls nicht aktualisieren...

Beitrag von „snoopy4711“ vom 26. Juli 2016, 23:41

Ich kann über das Programm nichts aktualisieren. Version ist 4.22.9

Beitrag von „griven“ vom 26. Juli 2016, 23:43

Die ist auch Uralt 😄

Im Download Bereich hier im Forum findest Du die aktuelle Version 😄

Beitrag von „snoopy4711“ vom 26. Juli 2016, 23:47

Ja habe ich gerade gefunden

sorry ich depp 😊

aktuell installiert er noch
mal sehen wie weit er kommt.

währenddessen haue ich mal die aktuelle version drauf

melde mich dann bei erfolg oder misserfolg

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Juli 2016, 09:28

Na dann Herzlichen Glückwunsch zu diesem Teilerfolg, halte uns bitte auf dem Laufenden. 👍

Beitrag von „snoopy4711“ vom 27. Juli 2016, 10:42

Hallo zusammen,

ich schreibe euch von meinem HAcintosh.

Es ist definitiv sinnvoll die aktuellsten Versionen zu nehmen. 😊

Jedoch konnte ich nachdem ich die Treiber im Clover Configurator installiert (OsxAptioFix2Drv) hatte auch nicht durch installieren.

Ich habe mein Ozmosis Bios wieder auf das vom Hersteller Asrock zurück geflasht (Version 2.90)

Danach habe ich zu den Treibern im Clover Configurator noch den Haken bei Kernel and Kext Patches-->Asus AICPUPM gesetzt.

Danach konnte ich sofort die Installation direkt durchführen.

Anschließend habe ich Kext Utility installiert und die Netzwerkkarte (Broadcom KExt aufm Forum BCM 57781) und für meine Creative X Fi Titanium den VoodooHDA 2.7.3 Kext installiert. OnBoard Sound ist Deaktiviert im Bios.

Meine GTX 970 habe ich danach verbaut und sie per Clover Configurator/Boot/nvda_drv1 (/vorher) gestartet bekommen.

Nach einem Neustart wo ich vorher unter Graphics/Inject Nvidia gesetzt habe, wurde der

Speicher der Grafikkarte nicht angezeigt(0MB).

Danach auf Nvidia Single gesetzt und schon ist er angezeigt.

Nun habe ich die Nvidia Web Driver installiert , welche sich danach auch aktualisiert haben.

Bisher läuft alles stabil und ich mache mich heute nach der Arbeit an den HDMI Sound
werde weiter berichten und vielen Dank für eure schnelle Hilfe.

Benchmark wird ebenfalls folgen

Steam installiert und Cities Skyline getestet. (läuft gut und stabil allerdings auf Windows einen
Tick besser)

Gruß Snoopy

[Wie ist der Benchmark im Vergleich ?????](#)

Beitrag von „PolMac“ vom 5. August 2016, 08:19

Hallo,

ich versuche die Parameter zu setzen, aber die Webdriver starten einfach nicht. Kannst du wohl mal die passenden Stellen aus der Konfig veröffentlichen, damit ich vergleichen kann?

Danke und Gruß
PolMac

Beitrag von „crusadegt“ vom 5. August 2016, 08:42

Du benötigst nur den bootflag `nvda_drv=1` den kannst du ganz easy im Clover Configurator unter dem Reiter "boot" eintragen... Achte darauf, dass beim Punkt `nv_disable=1` KEIN Haken ist.. Eben so unter dem linken Reiter bei Graphics sollte nichts von Nvidia angehakt sein.. Desweiteren MUSS [SIP](#) deaktiviert sein sofern es sich um El Capitan handelt.