

Erledigt

## Trackpad 1 funktioniert nicht einwandfrei

### Beitrag von „atilla“ vom 4. September 2016, 15:31

Hallo zusammen,

ich habe meinen Rechner nun neu aufgesetzt mit GTX 760 und alles funktioniert suppii soweit. Ausser Trackpad funktioniert nicht ganz so wie ich es will. Ich hatte bei der alten Hackintosh Installation auch El Capitan drauf und da funktionerte das Trackpad wunderbar.

Nach der Neuinstallation habe ich den Dongle (Asus BT Dongle 400) wieder reingesteckt alles OOB und konnte das Trackpad auch verbinden, doch leider keine Reaktion. Dachte zuerst Trackpad sei defekt oder batterie leer. Habe beides überprüft, aber funktioniert einwandfrei.

Bei einem anderen Mac Rechner geht es mit dem Trackpad..

Was mache ich nur falsch? 

PS: SMBIOS ist MacPro3,1

---

### Beitrag von „jboeren“ vom 4. September 2016, 18:20


hast du einen anderen usb port versucht?

---

### Beitrag von „derHackfan“ vom 4. September 2016, 19:02

Du könntest mal nach Library/Preferences navigieren und die Datei com.apple.Bluetooth.plist löschen.

Dann Kext Utility laufen lassen und anschließend einen Neustart machen, zum Schluß die Bluetooth Verbindung erneut aufbauen.



---

### **Beitrag von „atilla“ vom 5. September 2016, 19:59**

Hallo zusammen,

danke für die rasche Antwort, doch es hat nix genutzt.

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 5. September 2016, 21:27**

schade das es immer noch nicht funktioniert!

du kannst bilder über "erweiterte antwort" posten! das ist bequemer als über dropbox!

---

**Beitrag von „atilla“ vom 5. September 2016, 21:31**

okii danke jboeren... aber weiss jemand jetzt ne lösung ich verzweifle