

**Erledigt**

## **Update auf 10.12 danach kein Start**

**Beitrag von „neongelb“ vom 21. September 2016, 03:00**

Hallo zusammen,

nachdem ich nun erfolgreich auf 10.12 geupdatet habe bekomme ich mit meiner Grafikkarte Probleme.

Beim ersten Start ist der PC ohne Probleme hochgefahren ABER nach dem Installieren der WebDriver

für die GTX960 fingen die Probleme an. Sobald er startet kommt das Gigabyte logo wo man ins Bios

switches kann und von da an geht es nicht weiter. Ok, Grafikkarte ausgebaut Bios auf die Interne umgestellt

der rest funktioniert. Aktuellsten Treiber sind nun Installiert für die Nvidia karte aber der Rechner startet

einfach nicht damit.

[SIP](#) ist allerdings noch nicht ausgeschaltet, kann es vielleicht daher noch kommen? Wüsste mir sonst gerade keinen rat mehr.

---

**Beitrag von „griven“ vom 23. September 2016, 23:42**

Kann schon sein wobei der Webtreiber an der Stelle eigentlich noch so gar keinen Einfluss nimmt hier schon eher die [SIP](#) denn wenn die noch aktiv ist kann es passieren das der prelinked Kernel nicht richtig entpackt werden kann. Zudem hast Du auf Sierra Ready Rom gefalshed oder bist Du noch mit dem normalen XMAS unterwegs?

---

**Beitrag von „neongelb“ vom 24. September 2016, 08:10**

Nein habe die aktuelle ozmosis geflasht. Auch nach [sip](#) deaktivieren funktioniert es nicht. Da die Kiste aber aktuell fehlerfrei läuft mit der Intel hd werd ich das nach meinem Umzug nochmal angehen, hab keine lust ohne pc da zustehen nächste Woche

Gesendet von iPhone mit Tapatalk