

Erledigt

Kein Sound nach Update

Beitrag von „Granten“ vom 23. September 2016, 14:00

Hallo Leute,

ich habe immer das gleiche Problem nach einer Installation mit meinem Mainboard. Der Sound geht nicht. Leider ist es schon so lange her dass ich nicht mehr genau alles weiß...

Ich weiß noch das man etwas Patches musste. Meines Wissens hab ich den ALC1150. In meinem Clover Ordner lag ein File mit dem Namen realtekALC.kext. Das habe ich auch mit übernommen, geholfen hat es nicht. Weiß grad jemand was ich machen muss?

Beitrag von „Apfelfuzzi“ vom 23. September 2016, 15:48

Probier mal das hier: [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher](#)

Beitrag von „Granten“ vom 23. September 2016, 16:09

so richtig versteh ich nicht was dort beschrieben wird...

durch das einfügen der AppleHDA die in deinem link steht funktioniert es jetzt aber. danke

Beitrag von „al6042“ vom 23. September 2016, 18:47

Das sollte keine AppleHDA, sondern der AppleALC gewesen sein, den du hoffentlich genutzt hast... 😊

Aber auf Grund der Erfolgsmeldung machen wir hier doch mal einen grünen Haken dran...

Beitrag von „Granten“ vom 23. September 2016, 19:24

[Zitat von al6042](#)

Das sollte keine AppleHDA, sondern der AppleALC gewesen sein, den du hoffentlich genutzt hast... 😊

Aber auf Grund der Erfolgsmeldung machen wir hier doch mal einen grünen Haken dran...

ja du hast recht 😊 also passt alles. danke euch 😊