

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 15:32

Hallo,

Habe nun Sierra unter meinem ProBook zum Laufen gebracht. Funktioniert soweit auch fast alles, außer der Ton 😞 .

Ich benutze Clover mit der config.plist von [RehabMan](#) und den DSDT Hotpatches. Habe die AppleHDA mit dem beiliegenden Skript gepatcht und mittels Kext Utility installiert. In der config.plist habe ich noch die Layout-Id (18) injected.

In den Einstellungen tauchen weder Ausgabegeräte noch Eingabegeräte auf.

Nun weiß ich leider auch nicht mehr weiter.

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 15:38

Ich kenne die IDT 7605 leider nicht, könnte aber laut kurzer Recherche die IDT 92HD81B1X5 sein.

Mit dem AppleALC würde die Nutzung mit der Layout-ID 3 oder 12 unterstützt.

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 15:40

Ja, das müsste genau die sein. AppleALC habe ich schon probiert, allerdings hat es wegen der

Layout-ID 18 nicht funktioniert.

Was genau passiert denn, wenn ich stattdessen die 12 injecte? Tauchen dann in den Einstellungen nur andere Anschlüsse auf?

Oder kann ich selber ein Patch für die 18 erstellen? (Gibt ja ne Anleitung im Wiki auf der GitHub Seite)

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 15:44

Wenn die Layout-ID stimmt und genutzt wird, tauchen im Systembericht unter "Audio" -> "Intel High Definition Audio" die möglichen Ein- & Ausgänge auf.

Wenn dann noch der AppleALC funktioniert, werden die tatsächlich nutzbaren Ein- & Ausgänge unter "Geräte" angezeigt.

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 16:05

Also mit der Layout-ID 18 werden im Systembericht die richtigen Anschlüsse angezeigt. (Die Layout-ID 18 wurde auch hier genannt: [Link](#))

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 16:07

Wenn du mit dem AppleALC und den Clover-fixHDA arbeiten würdest, könntest du das schnell mal testen...

Einfach mal schnell unter "Devices" -> "Audio" -> "Inject" die Nummer von 18 auf 12 oder 3 ändern und neu starten.

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 16:59

Danke, jetzt funktioniert es :). (Musste noch die Layout-ID in einem der Hotpatches verändern, da diese den Eintrag von Clover überschrieb). Jetzt habe ich wahrscheinlich kein DisplayPort-Audio, doch das ist mir sowieso nicht wichtig :D.



Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. September 2016, 17:01

Als erledigt markiert 😊

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 17:21

[@Medusalix](#)

Poste doch bitte mal einen Screenshot aus dem Systembericht -> Audio, mit Fokus auf "Intel High Definition Audio"...

Sollte dann so aussehen:



Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 17:41

Habe nicht nach unten gescrollt, deswegen habe ich Display-Port nicht gesehen 😞.
Jetzt ist das Thema endgültig erledigt 😄.

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 17:55

Sehr gut! 😊

Viel Spass mit der Möhre...

Beitrag von „Keek“ vom 28. Oktober 2016, 15:20

Hallo Medusalix,

ich habe auch ein HP Probook 6570b und ich verzweifle langsam an der Installation.
Ich habe die Installation durchgeführt und auch schon versucht Sound, WLAN etc einzubinden,
aber bei mir klappt das nicht.

Würdest du mir evtl deine Installationsdateien zur Verfügung stellen.

LG

Beitrag von „Medusalix“ vom 28. Oktober 2016, 20:14

Klar, kann ich gerne machen 😊

Im Anhang findest du meine DSDT, die config.plist und die einzelnen Kexts die ich verwende.
Wenn du noch mehr benötigst, sag bescheid 😊

Beitrag von „Keek“ vom 28. Oktober 2016, 22:40

Hallo Medusalix,

danke dir für die Daten. Ich probiere es gleich mal aus. Gebe wieder Bescheid.

LG

Änderung:

Also ich habe es versucht ich komme beim booten bis zur mitte vom Balken, dann bleibt der Bildschirm

schwarz. Alles versucht. Keine Chance.

Kannst du mir bitte alle Daten zur Verfügung stellen. EFI,Clover,Boot. Ich weiß nicht wo ich den Fehler habe. Unglaublich

Beitrag von „Medusalix“ vom 29. Oktober 2016, 10:20

Bitte trage doch erst einmal die genauen Daten deines ProBooks in die Signatur ein.

Außerdem brauchen wir ein Screenshot während eines Verbose-Boots (Clover->Leertaste->Verbose->Enter).

Beitrag von „Keek“ vom 29. Oktober 2016, 11:26

stimmt natürlich 😊

HP ProBook 6570b
i5 3210m
HD 4000
8GB RAM
Samsung SSD 840 Pro
Auflösung 1368*768

Ich habe gerade noch was anderes am laufen. Wenn das auch nicht klappt mache ich den durchlauf mit verbose.

Änderung:

Der schwarze Bildschirm ist ausgemerzt, installiere jetzt gerade mal sehen was als nächstes kommt.

So ist druff nur WLAN klappt nicht so wie es im Moment aussieht

Beitrag von „Medusalix“ vom 29. Oktober 2016, 12:35

Welche Version von Sierra hast du denn?

Wenn du 10.12.1 hast, brauchst du noch zwei andere Kexts fürs WLAN.

Bist du dir eigentlich sicher, dass die Auflösung nur 1368x768 ist?

Meiner hat nämlich 1600x900 🙄 . Oder gibt es da verschiedene Displays?

Beitrag von „Keek“ vom 29. Oktober 2016, 13:00

Meiner hat definitiv nur die geringere Auflösung.

Noch habe ich 10.12. Update mache ich aber gleich.

Wär cool wenn du mir die zur Verfügung stellst.

Wie kriege ich das denn jetzt hin damit ich von der Platte Booten kann ohne USB

Das war ein Kampf eh.

Beitrag von „Medusalix“ vom 29. Oktober 2016, 13:48

Du installierst Clover einfach wie auf den Stick, nur dass du als Zielpartition deine Platte auswählst.

Dann müssen natürlich wieder die ganzen Dateien auf die EFI Partition.

[Hier](#) sind die Dateien fürs WLAN.

Beitrag von „Keek“ vom 30. Oktober 2016, 23:33

So habe Zeit gefunden das update 10.12.1 einzuspielen. Installation klappt ohne Probleme. Nach Neustart passiert etwas merkwürdiges, der Bildschirm verblasst so als wäre der Bildschirm defekt. Das passiert auch wenn ich nur iTunes installiere. Wenn ich das System nicht ändere kann ich ohne Probleme immer starten.

Beitrag von „Medusalix“ vom 31. Oktober 2016, 07:26

Merkwürdig... Da musst du also wirklich ein komplett anderes Display als ich haben.

An deiner Stelle würde ich mal einen neuen Thread mit diesen Problem öffnen, da ich leider auch nicht der Erfahrenste auf dem Gebiet bin.

Beitrag von „Keek“ vom 31. Oktober 2016, 07:28

Würdest du dir das denn mal per Teamviewer ansehen ob ich soweit alles richtig gemacht habe?