

Erledigt

XEON E5 26xx CPUs - Unterschiede Ivy / Sandy Bridge beim Hackintosh?

Beitrag von „Werner_01“ vom 15. Oktober 2016, 12:18

Moin,

ich habe just entdeckt, dass man inzwischen die einstmais sauteuren E5-Xeons für den 2011 Sockel mit Sandy-Bridge mittlerweile günstig bekommt.

Soweit ich weiß hat Apple aber nie selbst irgendwelche CUPs dieser Art verbaut. Der Mac Pro 6.1 hat schon die "v2"-Variante drin, also Ivy-Bridge.

Weiß jemand, ob es in Sachen Powermanagement, Turbo etc. beim Hackintosh-Bau treibertechnische Unterschiede gibt - und vor allem: welche?

Wirklich viel habe ich dazu nicht gefunden ...