

Erledigt

Lenovo Ideapad Y700 Hackintosh benötige bitte Hilfe!!!

Beitrag von „Manuel“ vom 22. Oktober 2016, 16:55

Hallo zusammen,

ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich habe mir das Lenovo Y700 gekauft und MacOS Sierra installiert mit UniBeast ging alles soweit ganz gut.

Ich benötige bei 3 Sachen Hilfe: Intel HD 530 läuft nur mit 7 MB Speicher, Intel WiFi 3165 (Toni hat da was, bekomme dieses jedoch nicht hin, und Touchpad und Tastatur laufen auch nicht.

Da ich länger nicht mehr aktiv war bin ich nicht mehr ganz up to date....sorry

Signatur wird sofort ergänzt.

Wäre echt dankbar wenn sich jemand der Sache annehmen würde und mir hilft!

Beitrag von „griven“ vom 25. Oktober 2016, 23:13

Also das Intel WLAN wird unter OS-X niemals nicht laufen hier musst Du nicht weiter forschen. Apple selbst verwendet kein Intel WLAN und stellt demnach auch keine Treiber dafür bereit naja und Intel selbst sieht auch keine Notwendigkeit Treiber für OS-X zu programmieren warum auch wo das Produkt von Apple nicht genutzt wird? Was die Grafik angeht musst Du vermutlich nur die passenden IGPlatformID injecten und drauf achten das der [DVMT](#) Wert im Bios richtig eingestellt ist (sollte zwischen 64 und 96MB stehen einfach probieren was passt).

Beitrag von „Manuel“ vom 1. November 2016, 20:23

Hallo Griven habe die Intel WLAN Karte ausgebaut und eine Broadcom94352Z gekauft und eingebaut. Die passende Intel IGPlatformID 0x191b0000 habe ich eingetragen und es werden auch 1536 MB Speicher angezeigt allerdings habe ich dann Bildfehler am oberen Bildrand. Schwarzes flackern... Ich verwende die Aktuellsten Clover Version.

Booten tue ich mit Dart=0 kext-dev-mode=1 nv_disable=1

Beim WLAN bin ich auch noch nicht weiter.. habe 2 kexte gefunden die man Installieren soll dadurch war es mir möglich BT zu bekommen aber kein WLAN.

Vielleicht hast du noch eine IDEE

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2016, 20:27

Laut [@Fredde2209](#) wurden die Bildfehler mit dem Update auf 10.12.1 weitestgehend behoben. Vielleicht solltest du das mal durchführen.

Beitrag von „Manuel“ vom 1. November 2016, 20:29

Das Update habe ich schon gemacht hat keine Verbesserung gebracht

Beitrag von „Fredde2209“ vom 1. November 2016, 22:08

Joa. Also über VGA bekomme ich mit inject Intel und ig-platform-id der hd530 ein sauberes Bild. Via HDMI hab ich Artefakte. Zum mindest heut morgen. Ich werde meine Tests mit der hd530 vorläufig einstellen, da ich keine Lust habe meine Grafikkarte dafür auszubauen um Tests mit einer Grafik zu machen die ich nicht benutze. Zum mindest erstmal. Ich hoffe ihr versteht das



Beitrag von „noEE“ vom 2. November 2016, 07:40

Aufgrund fredde2209s Hinweis, hab ich auf 10.12.1 geupdatet und die HD530 noch mal getestet. Unter HDMI keine Besserung und weithin Artefakte.

Aber Interessant, dass du die Broadcom einbauen konntest. Dachte Lenovo blockt die mit dem whitelist BIOS.

Beitrag von „YogiBear“ vom 2. November 2016, 07:44

Dass die Broadcom läuft dürfte kein Wunder sein, wenn es sich um dieses Modell handelt:
<http://www.ebay.de/itm/Broadco...41a40d:g:7UwAAOSwi0RX1sIB>

Beitrag von „McRudolfo“ vom 2. November 2016, 08:03

Für das Y700 hat die Karte eine andere FRU: SW10A11586.

In meinem Y50-70 lief die Karte auch nicht, da in der FRU-Liste gar nicht erst aufgeführt.

Abhilfe: ModBIOS

Die spinnen da bei Lenovo!

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. November 2016, 13:43

[Zitat von noEE](#)

Unter HDMI keine Besserung und weithin Artefakte

Sach ich doch 😄 Probier mal VGA, Inject Intel und die ig-platform-id 0x19120000 dann siehst du ein gutes Bild 😊 Mein Monitor (24") wird allerdings größer dargestellt (30,2"). Außerdem hab ich nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten was die Auflösung betrifft

Beitrag von „Manuel“ vom 5. November 2016, 17:19

so der Aktuelle stand sieht so aus...es Funktioniert Wlan,Audio (nur intern und Lautsprecher)kein HDMI-Sound)
BT geht nicht / Touchpad ist zu langsam /und ich habe auf dem Laptop oben links immer noch Bildfehler über HDMI alles IN Ordnung!

Beitrag von „al6042“ vom 5. November 2016, 17:23

Wegen der HD530 solltest du mal folgenden Thread studieren und die entsprechenden Clover-Patches bei dir einbauen.

Beitrag von „Manuel“ vom 5. November 2016, 18:19

Intel HD 530 läuft....so vielleicht kann mir noch jemand helfen das das Touchpad meines Lenovo Y700 in den Griff zu bekommen

Beitrag von „darksnoopy“ vom 18. November 2016, 20:34

Hallo. Bitte [@Manuel](#) ich mochte ihre clover.rar fur mein hackintosh

Ich habe kein audio (intern)

Thank you very much!