

**Erledigt**

## **audio Probleme,keine HDMI schnittstellen verfuegbar!**

**Beitrag von „masteraservant“ vom 7. November 2016, 15:12**

sierra läuft super,das einzige was mich Nerven kostet ,ist die Installation meiner Soundausgabe.Kein Anschluss wird mir angezeigt.Ich habe so einiges schon versucht aber nichts hilft.Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee? Ein realtek 887 Chipsatz werkelt in meinem System herum. Multibeast streikt, kein Erfolg weder voodoo oder 887 .Mein Wissen in dieser Materie ist begrenzt .Noch immer ist mir nicht klar, wie ich in meiner config.plist einen alckext einsetzen kann via Cconfigurator.

---

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 7. November 2016, 17:06**

[Zitat von masteraservant](#)

config.plist einen alckext einsetzen kann

Kexte kommen nicht in die config.plist, sondern in EFI/Clover/Kext/

---

**Beitrag von „al6042“ vom 7. November 2016, 18:09**

Da empfehle ich doch einfach mal das schmökern von:

[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher](#)

und

[AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

---

## **Beitrag von „masteraservant“ vom 7. November 2016, 20:04**

danke dir, hat sich gerade erledigt !!

---

## **Beitrag von „al6042“ vom 7. November 2016, 21:56**

Klingt toll und verdient somit auch einen grünen Haken.  
Darf ich aber fragen, wie es sich erledigt hat? 😊

---

## **Beitrag von „masteraservant“ vom 8. November 2016, 14:22**

ich hatte immer den Wizard genommen, fuer die Reparatur der Rechte. Ein kurzer Wechsel zu kext utility und Install der applealc.kext, hurra alles da.