

Erledigt

BCM943602CS unter Windows 10 64Bit zum Laufen bekommen

Beitrag von „luminol“ vom 12. Dezember 2016, 20:36

Hi, erstmal ein riesen Lob an diese tolle Community hier.
Ich habe ein Problem und bereits länger deswegen gelesen, aber es will nicht funktionieren.

Obige Karte funktioniert wie bekannt top im Hackintosh. Jetzt habe ich mal Win10 installiert und da komme ich nicht weiter.

Habe ein paar Anleitungen schon durch und jetzt mal den Weg über die Bootcamp Software probiert. Da es über meinen BootCamp Assistenten irgendwie Stunden dauert bis er die Software geladen hat, hab ich mal den Weg hier probiert:

https://support.apple.com/de_DE/downloads/macocomponents

Hab den oben links genommen und dann einfach nur die Datei BroadcomWirelessWin8x64 installiert. In der Hoffnung, dass es auch für Win10 gilt. Die Installation klappt erfolgreich aber es scheint immer noch nicht zu gehen.

Hat Jemand eine Ahnung oder eventuell einen anderen Treiber oder neuere [Bootcamp Treiber](#), von dem er mir mal den passenden hier spendieren könnte? 😊

Danke und LG

Beitrag von „connectit“ vom 12. Dezember 2016, 20:47

Seid doch bitte so nett und benutzt die Suchfunktion, die ist nicht nur zur Deko...

Sogar unter deinem Beitrag werden Vorschläge angezeigt:

[BCM943602CS Bluetooth Treiber Windows](#)

Beitrag von „luminol“ vom 12. Dezember 2016, 20:58

Da gehts aber um Bluetooth.. Ich brauch nur WLAN.

Den Reddit Beitrag habe ich auch schon gefunden. Allerdings bezieht der sich ja gerade auf den Treiber, den ich vorhin installiert habe. Aber es funktioniert nicht.. oder muss ich nach der Installation noch irgendwas aktivieren?

Beitrag von „connectit“ vom 12. Dezember 2016, 21:08

Da musst du einfach das Bootcamp ZIP Archive entpacken und dann gibts da nen entsprechenden Ordner.

Habe leider gerade nicht den Ordner vor Augen, müsste mal Windows booten...

Hab vor kurzem erst die selbe Karte installiert 😊

Beitrag von „luminol“ vom 12. Dezember 2016, 21:11

Ja schon klar 😊 Ich hab im Ordner Broadcom auch den richtigen Treiber gefunden, denk ich. Zumindest wurde der auch auf Reddit genannt.. Installiert hab ich ihn ja auch, aber dann passiert nichts.. Ich hoffe, dass ich vorher mit den 1-2 anderen Varianten nichts kaputt gemacht hab. Kann das sein?

Beitrag von „dd93“ vom 12. Dezember 2016, 21:17

Wählst du den Treiber manuell im Geräte-Manager zur Installation aus?
Damit müsste es eigentlich sicher gehen, es sei denn, du hast das falsche Treiberpaket.

Beitrag von „mhaeuser“ vom 12. Dezember 2016, 21:18

Aus'm neusten Paket.

Beitrag von „luminol“ vom 12. Dezember 2016, 21:34

Läuft!! Danke 😊

Beitrag von „revunix“ vom 12. Dezember 2016, 21:53

Ich danke auch!

Kleine frage, [@luminol](#) welchen hast du dir denn gekauft? Ich hab diesen hier:
https://www.amazon.de/gp/produ...age_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (Musste aber was vom Metal
absägen... war zu lang 🤔)

Beitrag von „luminol“ vom 12. Dezember 2016, 21:59

Hab genau die gleiche Karte 😊 Musste aber nichts absägen.
Allerdings lief mein Bluetooth nicht direkt. Das sollte eigentlich auch oob laufen oder (Sierra)?

[@Download-Fritz](#)

Könntest du vielleicht für alle Fälle noch den Bluetooth Treiber hochladen, sofern das auch so einfach geht?

Beitrag von „revunix“ vom 12. Dezember 2016, 22:01

[Zitat von luminol](#)

Allerdings lief mein Bluetooth nicht direkt. Das sollte eigentlich auch oob laufen oder (Sierra)?

Bei mir läuft alles direkt.

Beitrag von „mhaeuser“ vom 12. Dezember 2016, 22:11

[Zitat von luminol](#)

Könntest du vielleicht für alle Fälle noch den Bluetooth Treiber hochladen, sofern das auch so einfach geht?

[Zitat von connectit](#)

Seid doch bitte so nett und benutzt die Suchfunktion, die ist nicht nur zur Deko...

Sogar unter deinem Beitrag werden Vorschläge angezeigt:

[BCM943602CS Bluetooth Treiber Windows](#)