

Erledigt

HP Probook 6470b DVDLaufwerk wird nicht erkannt

Beitrag von „lograwabu“ vom 1. Februar 2017, 23:42

Guten Abend allen die hier im Forum so fleißig mithelfen. Dank der hilfreichen Beiträge war es mir gelungen, macOS Sierra auf einem HP ProBook 6470b

zu installieren. Es läuft schon wirklich gut, bloß 2 Dinge bekomme ich nicht hin: Mein DVD Laufwerk wird nicht erkannt und die Helligkeit lässt sich per f9

Taste nur hell stellen.

Das meiste von dem installierten habe ich von [@nightskull](#) und [@al6042](#) abgeschaut. Ob ich es richtig gemacht habe, weiss ich nicht, da ich noch Neuling in Sachen Hackintosh bin.

Vielleicht hat ja jemand noch Tipps zu meinen Problemen.

Gruss lograwabu

Beitrag von „nightskull“ vom 2. Februar 2017, 07:38

Hi,
willkommen hier im Forum.

Schau mal in deinem Bios nach, ob der Erweiterungsschacht aktiviert ist. Findest du in der Systemkonfiguration, Optionen für Integrierte Geräte, Notebook-Erweiterungsschacht.

Danach kannst du oben in der Menüleiste, das DVD Laufwerk mit F12 öffnen.

Helligkeit:

Ich denke das es nur ein paar Einstellungen im Clover Configurator und Bootmanager sind.

Wichtig sind auch die /kexts/other/ und deine DSDT und SSDT in dem EFI/Clover/ACPI/Patched Ordner.