

Erledigt

Palit gtx 960 4gb unter Sierra 10.12.3 beim Loginscreen Bildschirm flackern

Beitrag von „Steve“ vom 5. Februar 2017, 17:59

Hallo Forum,

wie der Titel schon sagt, hab ich beim booten von meinem Skylake diesen komischen Grafikfehler. Nachdem letzten Sierra Update hab ich keine Veränderungen gemacht bzw. diese gebootet. Im Windows Betrieb läuft die gtx 960 jedoch Problemlos. Ich hoffe auf einen

lösungsgebenden Tipp von euch



video im Anhang:

<https://vimeo.com/202640234>

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Februar 2017, 22:12

Musst du vielleicht nach dem macOS Sierra Update auch den Nvidia Webdriver aktualisieren?

Beitrag von „Pazifik“ vom 5. Februar 2017, 23:35

Das gleiche Problem hatte ich mit meiner Rx 480 auch bloss das ich da noch einieges ändern musste. Die web driver dürften dein Problem schnell beheben!

Beitrag von „Steve“ vom 5. Februar 2017, 23:40

Die hab bereits nachdem Update schon erneuert über das NVIDIA Prefpane, lief dann auch. Nur seit Heute hab ich ne kleine Disco als Logscreen

Beitrag von „griven“ vom 5. Februar 2017, 23:42

Guck mal ob die Karte unter "Über diesen Mac" korrekt erkannt wird also auch mit der Richtigen Speichergröße und so falls nicht wird der Webtreiber nicht richtig geladen...

Beitrag von „Steve“ vom 5. Februar 2017, 23:44

Komme ja nur bis zum Loginscreen

Edit: Die NVIDIA wird in über diesen Mac angezeigt mit 4gb, Disco Effect bleibt dennoch

Beitrag von „Paul1983“ vom 6. Februar 2017, 07:18

Unter Sierra laufen die Nvidia GraKa´s nicht gerade toll würde da überlegen ob du nicht wieder zurück auf El Capitan wechselst.

Beitrag von „Steve“ vom 6. Februar 2017, 07:51

Vorher lief es ja unkompliziert unter 10.12.2 und habe nichts verändert aber wie gesagt , die Disco fing von heute auf morgen an. Da werd ich mich heut Abend nochmal reinhängen.

Edit: das Ganze war auch schon vor dem Update, dieses spielte ich nur ein um schauen ob sich was ändert.

Beitrag von „agrafx“ vom 6. Februar 2017, 08:24

bei mir sieht das unter 10.12.3 so aus kurz vor dem Login, danach alles ok, Graka wird vollständig erkannt, Metal unterstützt

<http://www.bilder-upload.eu/sh...ile=f93ad1-1486365602.png>

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Februar 2017, 09:22

Hallo science,

wenn du ein iPad oder iPhone zur Hand hast kannst du den Mac auch über diese App steuern.

<https://appsto.re/de/Cr2-u.i>

Hat mir viel geholfen bei meinem HP-Laptop. Da hatte ich nur Streifen auf dem Bildschirm. Mit der App konnte ich trotzdem richtig einloggen und arbeiten.

Du musst natürlich erst die Bildschirmfreigabe aktivieren. Mit `nv_disable=1` beim booten sollte das gehen.

<http://www.maclife.de/ratgeber...euern-gehts-10074296.html>

<http://www.maclife.de/ratgeber...euern-gehts-10074296.html>Gruss wl_michael

Beitrag von „markquark“ vom 6. Februar 2017, 10:10

Ich benutze zwar noch ElCap, aber hab eine Test HD mit Sierra 03. Da gibt es dieses Problem nicht. Hab aber EVGA. Es scheint, als ob er was umschalten will, aber er kann nicht. Da ist was schief gelaufen. Config.plist überprüfen?

Beitrag von „Steve“ vom 6. Februar 2017, 12:14

Ja der wechselt den Modus während dem Boot das ist mir auch aufgefallen zu 1080p @60hz aber der Treiber ist geladen soweit ich erkennen konnte.

Ich check später nochmal meine Config, eventuell schmeiß ich das ganze andere Zeug nochmal raus Wifi/ Bluetooth Kombo Gedöns

Nachtrag:

Lange Rede kurzer Unsinn, man sollte natürlich immer mal wieder schauen ob die Kabel außerhalb immernoch gut sitzen 😊 problem gelöst.

Beitrag von „al6042“ vom 8. Februar 2017, 21:46

Somit ist der grüne Haken natürlich berechtigt...
Manchmal sind es diese doofen Kleinigkeiten... 😊