

Erledigt

Gelegentlicher Kernel Panic während Bootvorgang

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 7. März 2017, 17:20

Hallo Hackintosh-Gemeinde! 😊

Ich habe folgendes Problem, nachdem ich meinen Mac über den Appstore auf Sierra geupdatet habe - hat alles wunderbar auf antrieb funktioniert - stellte ich fest, dass mein Hackintosh in unregelmäßigen Abständen beim Booten mit einem KP hängen bleibt...

Dann lass ich ihn 2-3 mal neu hochfahren und dann geht's plötzlich 😄

Also keine Ahnung was das sein kann...

Alles weitere funktioniert prächtig!

Hab natürlich vor dem Update Clover auf die neue Version aktualisiert
.Im Anhang findet ihr ein Foto vom Kp sowie meine config.plist!

Würde mich freuen wenn sich das mal wer anschauen könnte 👍

Beitrag von „ralf.“ vom 7. März 2017, 17:24

Das ist der AppleALC.kext

Der kann Instabilität bringen. Vielleicht ne andere Lösung für Audio nehmen, oder den neuesten Kext

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 9. März 2017, 14:00

Hallo Ralf danke dir für die schnelle antwort!

Hab jetzt alle ALC kekts beseitigt, Rechte repariert aber mein Audio geht trotzdem 😄

Wie geht's das?

Auserdem ist der KP jetzt anders, da steht nach dem backtrace irgendwas mit apple filesystem

hfs...

Weißt du was das ist?

Beitrag von „ralf.“ vom 9. März 2017, 14:07

Den Monitor möglichst nicht an VGA anschließen.

filesydem hfs

Festplatte vielleicht kaputt. Ist ja auch kein neuer Rechner.

Dann fällt mir gerade die Fermi-Grafikkarte auf. Die würde ich durch einer andere ersetzen.

Apple hat nie eine Fermi verwendet. Günstig: 8400GS

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. März 2017, 17:23

Schick mal bitte die Ausgabe von "kextstat | grep -v apple" im Terminal.

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 9. März 2017, 19:30

Monitor ist über DVI angeschlossen 😊

Festplatte ist eine neue SSD und der Rechner funktioniert ja ganz normal, es kommt nur gelegentlich dieser KP und der ist circa beim dritten Booten auch verschwunden und er startet ganz normal 😊

Komisch, dachte Computer sind logische Wesen, das sind sie jedoch überhaupt nicht 😞

Super grad ein Update installiert und KP mit AppleALC wieder 3 mal hintereinander gekommen...Wie kann das sein, hab alle die ich gefunden hab gelöscht? 😞

Im Anhang der geforderte Terminal Auszug!

Beitrag von „ralf.“ vom 9. März 2017, 20:09

Vielleicht ist der Kext noch im Prelinked Kernel. Irgendwo muß der Kext noch sein.
Mal Kext Utility laufen lassen.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. März 2017, 22:34

Der AppleALC ist noch vorhanden laut kextstat.

Folgendes:

Geh mal im Finder auf Downloads und such dort dann nach "AppleALC".

Dann geh im Finderfenster rechts etwas weiter oben auf das + und füge dort aus dem Drop downmenü "Systemdateien" hinzu.

Dann sollte der Kext an mehreren Orten gefunden werden und du kannst ihn gemütlich von dort löschen wo er sich eingeschlichen hat 😊

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 10. März 2017, 12:43

Oke super werde ich gleich probieren!

Wie soll ich denn dann meinen sound wieder zum laufen bringen nachdem der sicher verschwinden wird? 😊

So hab das jetzt gemacht, er war noch im TimeMachineBackup und extra nochmal von mir gesichert, wusste nicht dass ich keine Kopie davon am Hackintosh haben darf 😊

Wenn ich im kextstat nachschaue ist die kext immer noch drinnen...Wie gibts das ich hab keine einzige kopie mehr davon am Rechner 😊

Was soll ich als nächstes machen? 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 10. März 2017, 13:57

Mal Kext Utility laufen lassen.

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 10. März 2017, 14:18

Hab ich schon gemacht, brachte auch keinen Unterschied...Also ich bilde mir ein das der KP verschwunden ist aber mein Sound geht nach wie vor, außerdem wird die ALC immer noch im Terminal angezeigt 😊

Beitrag von „kuckkuck“ vom 10. März 2017, 15:27

Wenn sie 100% nirgends mehr gespeichert ist dann steck den PC mal ab und drück mehrmals über längere Zeit den Powerbutton bevor du das ganze wieder ansteckst und es neu versuchst...

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2017, 21:06

Ich befürchte mal, dass in den Ordnern /EFI/CLOVER/kexts/Other, bzw. /kexts/"OSX-Version", noch eine weitere Version des alten AppleALCs liegen.

Prüfe mal alle Unterordner des Verzeichnisses /EFI/CLOVER/kexts... Wenn du nur eine OSX-Version im Einsatz hast, empfiehlt es sich, alle Kexte nur unter /EFI/CLOVER/kexts/Other abzulegen und die "OSX-Version"-Ordner komplett zu löschen.

Die Variante von AppleALC sollte auf alle Fälle aktualisiert werden.

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 23. März 2017, 18:19

Am ganzen Hackintosh befindet sich keine einzige Kopie dieser Kext mehr und trotzdem schmiert er genau deswegen selten immer noch ab, das versteh ich nicht...Manchmal stürzt er auch ab und schreibt etwas mit apple hfs system, weißt du was das sein könnte? Ist aber wie gesagt nur sporadisch und eher selten der Fall...

Beitrag von „al6042“ vom 23. März 2017, 18:40

Woher das genau kommt, kann ich dir so nicht sagen.

Aber ich würde mal in die RecoveryHD booten und von dort aus die "Erste Hilfe" des Festplattendienstprogramms auf der OSX-Installations-Partition durchlaufen lassen.

Und Zusätzlich könnte es helfen mit dem Programm [Kext Utility](#) einfach mal die Rechte der Kexte zu korrigieren und den Kext-Cache neu erstellen zu lassen.

Dazu musst du das Programm nur starten, dein Passwort eingeben und es laufen lassen, bis es dich mit der OK Schaltfläche darauf hinweist, dass es fertig ist.

Beitrag von „TheGreenJosip“ vom 24. März 2017, 09:13

Gut bin zwar bis am abend bei der arbeit, werde das aber probieren sobald ich heimkomme,

hab ich aber eigentlich schon gemacht, mal schauen, vielleicht wird's ja jetzt plötzlich besser!

schreib euch sobald ich es erledigt hab!

Danke

EDIT:

Hab's gerade probiert, der gleiche fehler kommt immer noch -.-

Hab ihn jetzt neu aufgesetzt und jetzt erkennt er mein bluetooth dongle nicht mehr?

Chipsatz wäre BCM20702A0, kann mir da wer helfen?

Den Patch mit den 2 kexts hab ich auch schon probiert , geht auch nicht

Krntt wer eine möglichkeit wie ich das direkt über clover patchen kann?