

Erledigt

## Alloc Type 2 Error

**Beitrag von „patzeltographer“ vom 25. März 2017, 20:13**

Hallo zusammen!  
Ich bräuchte Hilfe!  
i7 7700k  
Msi Z270-A Pro  
16 GB DDR4 Ram  
GeForce gtx 550 ti

[BIOS Settings:](#)

XHCI Hand off Controller on  
SATA Modus AHCI on  
Bootflags -v & -x

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 25. März 2017, 21:23**

Probier mal [dies](#). Das Biest und die Fermi-Grafikkarte würde ich nicht ...  
[Stattdessen](#).

---

**Beitrag von „patzeltographer“ vom 25. März 2017, 21:31**

[Zitat von ralf.](#)

Probier mal [dies](#). Das Biest und die Fermi-Grafikkarte würde ich nicht ...  
[Stattdessen](#)

Vielen Dank für deine Antwort! Leider funktioniert der dies Link nicht !

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 25. März 2017, 21:35**

Bei mir gehts. Das sind Dateien aus der Anleitung: config.plist - Kaby Lake mit Glitch Fix.zip

---

### **Beitrag von „patzeltographer“ vom 25. März 2017, 21:35**

(null)

War mein Fehler Tapatalk könnte das scheinbar nicht öffnen ..

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 26. März 2017, 16:21**

Die Dateien kannst du einfügen.

Die Grafikkarte gtx 550ti wird unter Sierra schlecht oder nicht laufen. Am sichersten gehst du mit einer Karte die oob läuft. Das wäre eine Kepler. Oder eine 8400GS mit Inject Nvidia.

---

**Beitrag von „the\_viking90“ vom 26. März 2017, 16:24**

Laufen die 200er Boards schon? Ich dachte das Rehabman und Tony noch in der Experimentierphase sind mit den neuen Boards + Kabylakes.

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 26. März 2017, 16:45**

Tony hat die schon in seinem Early Adopters Guide drin. Also sollten die eigentlich laufen

---

**Beitrag von „devo“ vom 9. April 2017, 13:04**

Hey,

ich hab mir mal die Datei oben gezogen und versucht Sierra auf meinem System zu installieren. Leider startet der PC nach ein paar Zeilen neu. Ist das Problem bekannt? 😊

Meine Systemkonfig steht in meinem Profil.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 13:08**

Das setzt voraus dass wir wissen, mit welchen Zeilen sich dein Gerät verabschiedet. Hast du in der config.plist auch den "nv\_disable=1" gesetzt? Immerhin ist überall nachlesbar, dass die GTX 1060 bisher noch nicht unterstützt wird. 😊

---

**Beitrag von „devo“ vom 9. April 2017, 13:09**

Hey,

die Karte hab ich ausgebaut um den Fehler auszuschliessen. Ich versuche mal ein Bild vom Screen zu machen.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 13:15**

Achte bei "Graphics" darauf, dass du die HD530 injectest (0x19120000)... die HD630 wird noch nicht unterstützt...

---

**Beitrag von „devo“ vom 9. April 2017, 13:16**

Hier die Meldungen. Der Wert war tatsächlich anders aber es hat nichts gebracht.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 13:28**

Zusätzlich noch [@Brumbaers](#) Tipp befolgen:  
[Kaby Lake](#)

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 9. April 2017, 15:05**

Ich würde die Karte wieder einbauen. Die läuft ja mit `nv_disable=1` zwar nur mit 7MB. Aber die HD630 könnte der Schwierigkeiten machen.

Die Kaby-Lake-Grafik soll mit diesen Kexten: [FakePCIID.kext](#) + [FakePCIID\\_Intel\\_HD\\_Graphics.kext](#) laufen.