

Intel HD530 Graphics Glitch FIX

Beitrag von „BlackJackTheRIP“ vom 9. April 2017, 13:16

Ich habe selbst einen Hackintosh mit HD530 und traf auf dieselben Grafikfehler in der linken, oberen ecke.

Ich habe sehr lange in Foren gesucht und mehrere verschiedene Varianten ausprobiert. Mit wenig erfolg.

Dann habe ich versucht selbst die methoden zu kombinieren und siehe da; es funktioniert.

Also hier kommt die Anleitung:

1.

Download von PlistEditPro

<https://www.macupdate.com/app/mac/14363/plistedit-pro>

Dieser Schritt ist nicht notwendig, vereinfacht aber das Arbeiten mit .plist Dateien.

2.

Download von EFI Mounter v3 um auf die EFI-Partition zuzugreifen
[EFI Mounter](#)


3.

Download der von mir bereitgestellten config.plist Datei


Jetzt gehts los:

4.

starte den EFI Mounter und wähle deine EFI partition



wenn du nicht weißt welche die richtige ist dann mounte einfach alle
-unmounte nun EFI-Partitionen die man aus dem Finder auswerfen kann
-unmounte nun EFI-Partitionen die nicht die im Bild gezeigte file-Struktur haben
-unmounte nun Partitionen die als NONAME angezeigt werden (meist Windows Systempartitionen)



5.
öffne jetzt die config.plist Datei unter:
EFI/EFI/CLOVER/config.plist
mit PlistEdit

öffne nun auch die gedownloadete
HD530_GlitchFix.plist
Datei

6.
verschiebe nun den "AddProperties" teil aus der HD530_GlitchFix.plist Datei per
drag ´n drop in die config.plist
Datei unter Root/Devices

7.
Jetzt heißt es Speichern und rebooten

Viel Spaß mit einem glitchfreiem Hackintosh und frohes hacken
BlackJackTheRipper

English:


1.
Download PlistEditPro (not necessary but convenient)

2.
Download EFI Mounter v3 from
[EFI Mounter](#)


3.
Download the HD530_GlitchFix.plist file
from the attachments section of this article

Now the fun stuff begins

4.
start the EFI Mounter and mount you EFI partition



if you don't know what partition to mount mount all partitions
-unmount every ejectable partition
-unmount every EFI Partition wich doesn't have the shown file stricture
-unmount every Partition called NONAME (mostly Windows EFI PARTitions)



5.

**open the config.plist file under
EFI/EFI/CLOVER/config.plist
with PlistEdit**

**open the previously downloaded
HD530_GlitchFix.plist
file**

6.

**move the "AddProperties" part of the HD_530GlitchFix.plist per drag´n drop under
Root/Devices in the config.plist file**

7.

now save and reboot

enjoy a glitch free Hackintosh and good hacking

Download:

[HD530_GlitchFix.plist](#)

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 13:23

Hinweis:

Gilt nur für Sierra bis Version 10.12.3.

Unter 10.12.4 wird dieser Patch nicht mehr benötigt.