

Erledigt

Problem beim Installieren auf einem Netbook Unable to finde ACPI Drivers

Beitrag von „cm29ds“ vom 11. Juni 2017, 20:47

Hallo,

ich habe ein Problem beim installieren von OSX 10.8.5 auf meinem Netbook. Der PC hat einen Intel Atom Prozessor und ist mit eine SSD ausgestattet.

Zum installieren habe ich folgendes gemacht:

1. Download von OSX 10.8 aus meiner iCloud
2. Schreiben der Daten auf einen USB Stick mit myHack (Unibeast funktioniert bei mir nicht)
3. Ersetzen des Kernels durch ein angepasstes Kernel für Intel Atom Prozessoren. (Ohne das Kernel friert das Gerät beim Starten mit dem Apple Logo ein)
4. Aufspielen von Kexts aus mit Multibeast (Ohne diesen Schritt bekomme ich den selben Error wie unten beschrieben)
5. Installieren auf dem Gerät (Ich kann ohne Kernel Flags booten.)
6. MyHack Anpassungen vornehmen.
7. Kernel mit dem Terminal ersetzen (wieder das Atom Kernel)

Nun bekomme ich aber beim Starten Kernel Panic. Der Fehler tritt noch nicht einmal eine Sekunde nachdem das Apple Logo erscheint auf und im -v Mode ist das das erste was dort steht. Der Fehler lautet: "Unable to find driver for this platform: \"ACPI\".\n\"@/SourceCache/xnu-1699.32.7/iokit/Kernel/IOPlatformExpert.cpp:1504" Ich habe schon mit verschiedenen Kexts versucht das Problem zu beheben aber komme immer wieder bei diesem Fehler aus. Ich komme nicht in -s Modus aber kann ohne Probleme in den Installations Stick booten. Kann mir jemand helfen?

Beitrag von „griven“ vom 16. Juni 2017, 21:54

Hast Du ein SMBIOS gesetzt beim Deiner Installierten Version und welchen Bootloader verwendest Du? Der Fehler kommt meist wenn kein SMBIOS definiert wurde...